

**Universitätsbibliothek Karlsruhe**

**IV E 2434**

**Engesser, Friedrich**

**Sammlung von Scripten**

**Band 1**

**1907/18**

Engasser: Sammlung von Sonderabdrücken.  
Sammlung von Skripten und Vorträgen

1

Sätze aus der Festigkeitstheorie.



IV E 2434



## Sätze aus der Festigkeitslehre.

Fester Körper erlittet unter der Einwirkung äußerer Kräfte Formänderungen, welche nach Aufhören der Einwirkung mehr oder weniger wieder verschwinden (elastische und bleibende Formänderung). Die bleibende Formänderung ist verhältnismäßig um so kleiner, je kleiner die totale Formänderung war. Die Eigenschaft, vermöge welcher ein Körper seine ursprüngliche Gestalt nach Aufhören der Kräfteeinwirkung wieder annimmt, heißt Elastizität.

Vollkommen elastische Körper, d. h. solche, bei welchen die bleibende Formänderung 0, finden sich in der Natur nicht vor; dagegen gibt es eine Reihe technisch wichtiger Stoffe (Metall, Holz etc.), welche innerhalb einer gewissen Grenze der totalen Formänderung (Elastizitätsgrenze), so geringe bleibende Formänderungen aufweisen, daß letztere für praktische Zwecke ignoriert werden können. (elastische Körper im gewöhnlichen Sinne).

[Anmerkung. Die Elastizitätsgrenze ist hiernach keine scharfe Grenze, sondern von dem Vermessen des Beobachters abhängig. Sie ist ferner auch keine feste Grenze, da sie künstlich erhöht und erniedrigt werden kann. Betrachtungen über die ursprüngliche Elastizitätsgrenze hinaus führen, dieselbe bei Stahl und Eisen, dasselbe findet durch den Härteprozess statt. Eine Verschiebung der Elastizitätsgrenze wird bewirkt, wenn man das Material abzieht oder hinzufügt in entgegengesetzten Sinne, verbuckelt oder derselbe anglätt.]

Erreicht die Formänderung eine gewisse Größe (die Festigkeitsgrenze), so wird die Verstandsfähigkeit (Festigkeit) des Körpers an der betreffenden Stelle überwunden. In der Regel tritt hierbei eine Lösgung des Zusammenhangs (Rands des Körpers) ein; entweder bleibt der Zusammenhang gerichtet, wie z. B. beim Zergliedern weicher Körper. — Die Formänderung hängt nicht nur vom Stoff des Körpers und seinem Kräfteplan (Größe, Richtung, Angriffspunkt) der auftretenden Kräfte ab, sondern auch von der Art der Einwirkung der Kräfte. Wenn die Einwirkung plötzlich beginnt oder aufhört, oder wenn die Größen der Kräfte, nicht sehr allmählich schwanken, so gerät der Körper in Schwingungen, einer periodischen Folge wechselnder Formänderungszustände entsprechend, welche allmählich abnehmen und einem Ruhezustand Platz machen. Da den letzteren entsprechenden Formänderungen (stat. Formänderungen) eine kleinere als die beiden Schwingungen einkleidende Größtwerte der Formänderung (dynamische Formänderungen) folgen, so werden die Formänderungen beeinflusst durch die Dauer der Einwirkung (nehmen mit der Dauer zu, markantlich bei organischen Stoffen) und durch optimale Wiederholung der Einwirkung.

Die statische Festigkeitslehre setzt den Umbauzustand des Körpers als eingetretten voraus und sieht von den Einflüssen der Dauer, desselben und der oftmaligen Erhöhung der Kräfteinwirkungen ab. Die Ergebnisse desselben müssen daher für den praktischen Gebrauch, entsprechend den abweichenden Verhältnissen der Wirklichkeit, nachträglich noch modifiziert werden.


### Allgemeine Beziehungen.

Die Formänderung eines Körpers ist bestimmt, sobald die Formänderung seiner kleinsten Teile (Elemente) bekannt ist. Zu diesem Zwecke denken wir uns Elemente von parallelepipedischer Gestalt. Die Formänderung desselben äußert sich als Änderung der Seitenlängen und der ursprünglich rechten Winkel, wobei die Elemente so klein angenommen werden, daß die Seitenflächen als parallel und ebenbleibend angesehen werden können.

Sie auf die Längeneinheit bezogene Änderung einer Kante A.B wird mit  $\epsilon$  bezeichnet und heißt Dehnung der Strecke A.B oder Dehnung im Punkte A nach der Richtung A.B.


$$\epsilon = \frac{dA.B}{AB} = \frac{ds}{s}$$
 (unbenannte Zahl).

Die Änderung eines Kantenwinkels C.A.B wird mit  $\gamma$  bezeichnet,  $\gamma = \frac{cc'}{c'c}$ , und heißt Scherung der Fläche C.A.G.E oder der Fläche A.B.H.G im Punkte A. Sie gibt an, um wieviel sich zwei gegenüberliegende Flächen auf die Entfernungseinheit gegeneinander verschieben. —



Bezeichnet man mit  $\sigma$  die Resultante der inneren Kräfte, welche von der einen Seite her auf die Fläche A.C.G.E wirken, so nimmt man die auf die Flächeneinheit bezogene Kraft  $\sigma = \frac{\sigma}{A.C.G.E} = \frac{\sigma}{s} = \frac{k_{AG}}{s}$  die Spannung der Fläche A.C.G.E im Punkte A (bez. im Punkte C, G oder E, welche Punkte jedoch im Grenzfall mit Punkt A zusammenfallen). Hierbei wird in der Regel die Fläche A.C.G.E in ihrer ursprünglichen Größe (vor der Formänderung) eingeführt. Zeigt man die Spannung  $\sigma$  in zwei Komponenten, senkrecht und parallel der Fläche A.C.G.E, so heißt erstere die Normalspannung  $\sigma$  im Punkte A der Fläche A.C.G.E, letztere die Tangentialspannung  $\tau$  im Punkte A der Fläche A.C.G.E. Die Normalspannung kann entweder Zugspannung (positiv) oder Druckspannung (negativ) sein, je nachdem ihr Sinn vor der Fläche ab oder gegen die Fläche zu gerichtet ist. Absolutspannungen von Zug werden mit  $\sigma$ , von Druck mit  $\sigma'$  bezeichnet. —

Erprobungsgemäß findet zwischen der Normalspannung  $\sigma$  und der zugehörigen Dehnung  $\epsilon$  eine bestimmte Beziehung statt. Hier, denken wir auf zwei Gegenflächen A.C.G.E und B.D.F.H des Parallelepipeds eine von Null allmählich anwachsende Normalspannung  $\sigma$  wirkend, wodurch die Seite A.B entsprechende Dehnungen  $\epsilon$  erleidet. Trägt man die Spannungen  $\sigma$  als Ordinaten zu den zugehörigen Dehnungen  $\epsilon$  als Abscissen auf, so erhält eine die Abhängigkeit von  $\sigma$  und  $\epsilon$  darstellende Linie (Arbeitslinie).



Bei Schmiedeeisen (siehe Fig. 2) verläuft dieselbe anfangs gerade bis G (Proportionalitätsgrenze), dann schließt sich im allgemeinen ein steil gerichtetes Kurvenstück, welches bei S (Streckgrenze, Bruchsgrenze) in ein flaches Kurvenstück oder in eine schwach geneigte Gerade übergeht. Innerhalb der Strecke OG und S sind  $\sigma$  proportional ( $\sigma$ -ökonom. Gesetz, Elastizitätsgesetz).  $\frac{\sigma}{\epsilon} = E \quad \sigma = E \cdot \epsilon \quad \epsilon = \frac{\sigma}{E}$  1)

die Größe  $E$ , welche den Wert des konstanten Verhältnisses  $\frac{\sigma}{\epsilon}$  angibt, heißt Elastizitätsmodul. Da  $\epsilon$  eine unbenannte Zahl ist, bedeutet  $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$  eine Spannung. Bis zur Proportionalitätsgrenze sind die bleibenden Dehnungen äußerst gering, so dass man für praktische Zwecke annehmen kann, dass beide mit der Elastizitätsgrenze zusammen. Der entsprechende Wert der Spannung heißt Grenzwert ( $= \sigma_g$ ). Von der Streckgrenze an ( $\sigma = \sigma_g$ ) wachsen die Dehnungen sehr rasch; es findet ein Überdehnen (Fließen) des Materials statt, bis mit  $\epsilon = \delta$  und  $\sigma = K$  (Festigkeit) die Zerstörung eintritt. — Ähnlich wie Schmiedeeisen verhalten sich verschiedene andere Baustoffe (Stahl, Holz u. s. w.), während diese denselben eine Elastizitäts- bzw. Proportionalitätsgrenze. Bei Guss Eisen jedoch fehlt letztere; das Verhältnis  $\frac{\sigma}{\epsilon}$  ist hier durchgehends veränderlich und nimmt mit wachsendem  $\sigma$  ab, dergl. bei Stein und Beton. —

Der Inhalt der Arbeitsfigur gibt die Arbeit an, welche die Unbeständigkeit des Materials bis zu einer bestimmten Dehnung bez. Spannung leistet,  $A = \int \sigma d\epsilon$ .

Zwischen der Elastizitätsgrenze, wo  $\epsilon = \frac{\sigma}{E}$ , wird  $A_1 = \int \sigma d\epsilon = \frac{\sigma^2}{2E}$ . Ein er Dehnung bis zur Elastizitätsgrenze entspricht die Grenzarbeit  $A_g = \frac{\sigma_g^2}{2E}$ .

Die Brucharbeit erhält man, wenn man die Integration bis zur Bruchdehnung ausdehnt:

$$A_2 = \int \sigma d\epsilon$$

Dieselbe wird vielfach als Maß für die Zähigkeit angenommen.

Die Arbeitslinien für Zug und Druck sind im allgemeinen verschieden; innerhalb der Elastizitätsgrenze stimmen sie wenigstens bei Schmiedeeisen, Stahl und annähernd auch bei Holz miteinander überein. Der Elastizitätsmodul ist hier für Zug und Druck gleich groß.

Bei isotropen Körpern hängt die Form der Arbeitslinie (d. h. auch  $E$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $K$ ,  $S$ ) von dem Material, bei homogenen Körpern vom Material und Richtung A.B ab.

[Isotrope Körper = Körper, die in allen Punkten, nach allen Richtungen gleich beschaffen sind, wiegegossene Metalle, annähernd auch Bleche.]

[Homogene Körper = Körper, die zwar in allen Punkten gleich, aber nach verschiedenen Richtungen verschieden beschaffen sind, wie gewalzte Metallstäbe,

Holtz

Die Normalspannung  $\sigma$  (siehe Fig. 3), welche auf die Gegenflächen AC und BD wirkt, erzeugt außer der Schrumpfung längs ihrer eigenen Richtung auch noch Dehnungen in jeder anderen Richtung. In den zu  $\sigma$  senkrechten Richtungen (z.B. AC) entstehen Dehnungen entgegengesetzten Sinnes, wie die Schrumpfung. Dieselben haben nach Versuchen bei isotropen Körpern innerhalb der Elastizitätsgrenze eine Größe  $-\frac{\epsilon}{m}$ , wo  $m$  zwischen 3 und 4 liegt. Hieraus folgt, dass die totale Dehnung nach einer Richtung A-B nicht nur von der Spannung  $\sigma$  auf die zugehörigen Gegenflächen, sondern auch von den etwaigen Spannungen  $\sigma_x$  und  $\sigma_y$  auf die beiden andern Gegenflächen paare abhängt. Dieselbe ist zu setzen:

$$\epsilon = \epsilon - \frac{\sigma + \sigma_x}{m} = \frac{\sigma}{E} - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{Em} = \frac{1}{E} \left( \sigma - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{m} \right) \quad 2.$$

Eine gleich grosse Dehnung könnte auch durch eine einzige, in der Richtung A-B wirkende Spannung hervorgerufen werden, deren Größe

$$(\sigma) = \sigma - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{m}$$

eine konstante gedachte Spannung ( $\sigma$ ), welche die wirklichen Spannungen bezüglich der gesamten Dehnung von A-B zuersetzen geeignet wäre, heißt Ersatzspannung.

In ähnlicher Weise, wie zwischen der Dehnung und Normalspannung, findet auch zwischen Schrumpfung  $\gamma$  und Tangentialspannung  $\xi$  eine bestimmte Beziehung statt, welche sich durch die Arbeitslinie für Schub darstellen lässt (Abszissen =  $\gamma$ , Ordinaten =  $\xi$ ). Dieselbe zeigt entsprechender Weise bis zur Proportionalitätsgrenze quadratischen Verlauf. Das konstante Verhältnis zwischen  $\xi$  und  $\gamma$  auf dieser Strecke mit Schubelastizitätsmodul genannt und mit  $G$  bezeichnet.

$$G = \frac{\xi}{\gamma} ; \xi = G \cdot \gamma ; \gamma = \frac{\xi}{G} \quad 3.$$

Bei isotropem Material ist

$$G = \frac{E \cdot m}{2(m+1)}$$

und schrankt zwischen  $\frac{3}{8} E$  bis  $\frac{2}{5} E$  entsprechend den Stücken  $m=3$  und  $m=4$ .

### Beziehungen zwischen den Spannungen


Die Seiten des betrachteten Elementarparallelepipseds innerhalb eines beobachteten Körpers, deren Längen  $ds$ ,  $dy$  u.  $dz$ , seien parallel den Achsen eines rechtwinkligen Koordinatensystems gerichtet. Ein allgemeiner wirken auf die 6 Seitenflächen denselben Spannungen, best. nach Zerlegung derselben normal und parallel zu den Ebenen, sechs Normalspannungen und sechs Tangentialspannungen. Wir betrachten hier nur den für uns wichtigsten Fall, dass die Spannungen senkrecht zur  $\gamma\zeta$  Ebene = 0, das also alle

Spannungen parallel der  $\gamma\zeta$  Ebene gerichtet sind. (Überes Kraftsystem).

Es wirken nun auf die vier Seiten ebenen die Spannungen (siehe Fig. 4):

$$\sigma_x \text{ und } \sigma_y, \quad \sigma_x + \sigma_y \text{ und } \sigma_y + \sigma_z$$


$$\sigma_y \text{ und } \sigma_z, \quad \sigma_y + \sigma_z \text{ und } \sigma_z + \sigma_x$$



Das im Schwerpunkt des Parallellepipeds angreifende Eigengewicht kann als kleine Gruppe höherer Ordnung außer Acht bleiben. Die Seitenlängen  $ds$  sind im Folgenden gleich, der Einheit geschetzt. Das Gleichgewicht der Kräfte gegen Druckung im Mittelpunkt ergibt unter Vernachlässigung kleiner Gruppen höherer Ordnung:

$$(\xi \cdot dy) dx = (\epsilon \cdot ds) dy, \text{ d.h. } \xi_x = \epsilon_y = \epsilon \quad 4.$$

oder: die Tangentialspannungen zweier aufeinander senkrecht stehender Ebenen sind gleich gross.



Durchschneidet man das Parallellepiped durch einen Diagonalschnitt (siehe Fig. 5), senkrecht zur  $\gamma\zeta$  Ebene, so muss zur Erhaltung des Gleichgewichts an der Schnittfläche die eine Normalkraft  $\xi \cdot ds$  und eine Tangentialkraft  $\xi \cdot ds$  angebracht werden, wo  $\xi$  u.  $\xi$  die entsprechende Normal- und Tangentialspannung bezeichnen. Zur

Bestimmung der Größen  $\xi$  und  $\xi$  dienen die drei Gleichgewichtsbedingungen:

$$a) 0 = \xi \cdot ds - \sigma_x dy \cos \alpha + \sigma_y dy \sin \alpha + \xi \cdot ds \cos \alpha - \sigma_y dy \sin \alpha = \text{Summe aller Kräfte}$$

Woraus, da  $\frac{dx}{ds} = \cos \alpha$ ,  $\frac{dy}{ds} = \sin \alpha$  parallel zu  $\sigma_y$  resultiert

$$\xi = \sigma_x \sin \alpha \cos \alpha - \sigma_y \sin \alpha \cos \alpha - i(\sigma_x \cos^2 \alpha - \sigma_y \sin^2 \alpha)$$

$= (\sigma_x - \sigma_y) \frac{\sin 2\alpha}{2} - \sigma \cos 2\alpha$ ; Kraft des Innenkörpers pro Fläche verändert ist.

$$b) 0 = \xi \cdot ds - \sigma_x dy \sin \alpha - \sigma_y dy \cos \alpha + \xi \cdot ds \sin \alpha + \sigma_y dy \cos \alpha \quad \text{Summe aller Kräfte}$$

Woraus  $\xi = \sigma_x \sin^2 \alpha + \sigma_y \cos^2 \alpha - \sigma \sin 2\alpha$  normal  $ds = 0$

$$= \sigma_x \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} + \sigma_y \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} - \sigma \sin 2\alpha$$

$\xi$  wird bei variablen  $\alpha$  zum Maximum für  $\frac{d\xi}{d\alpha} = 0$ , d.h.

$$(\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\alpha + 2\sigma \sin 2\alpha = 0$$

$$\tan 2\alpha = \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2\sigma} \quad 5.$$


Hieraus folgen zwei Werte von  $2\alpha$ , die um  $180^\circ$  voneinander verschieden sind, und somit zwei Werte von  $\alpha$ , die um  $90^\circ$  voneinander verschieden sind.

$\xi$  wird zum Maximum für


$$\frac{d\xi}{d\alpha} = 0$$

$$\text{h. } \sigma_x \sin \alpha \cos \alpha - \sigma_y \sin \alpha \cos \alpha - \sigma \cos 2\alpha = 0$$

$$\tan 2\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\sigma} \quad 6.$$



Daraus folgen ebenfalls zwei Werte von  $\xi$ , die um  $90^\circ$  verschieden sind. Da  $\xi_1$  und  $\xi_2$  reciproke Werte sind und verschiedene Vorzeichen haben, so bildet  $\xi$  mit  $\xi_1$  Komplementwinkel, sie bilden zusammen  $90^\circ$ .



Die Flächenelemente, für welche  $\xi$  und  $\xi_1$  ihr Maximum erreichen, schließen daher einen Winkel von  $45^\circ$  ein (vgl. Fig. 8).

Nach Voraussetzung gruppieren sich die Flächenelemente, für welche  $\xi$  und  $\xi_1$  Maximalwerte erreichen, entsprechend neben skizziertem Diagramm (Fig. 8). Ist für eines dieser dazugehörige Winkel  $\alpha$  berechnet, so ist das ganze Diagramm festgelegt.

Die Größen der Maximalwerte  $\xi_m$  und  $\xi_{m1}$  erhält man durch Einsetzen der Werte von  $\xi$  und  $\xi_1$  in die Gleichungen von  $\xi$  und  $\xi_1$ :

$$\xi_m = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \frac{\sin 2\alpha - \epsilon \cos 2\alpha}{2} = \cos 2\alpha \left[ \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \tan 2\alpha - \epsilon \right]$$

$$\text{aber, da } \cos 2\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 2\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon^2 + (\sigma_x - \sigma_y)^2}}$$

$$\xi_m = \pm \sqrt{\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \epsilon^2}{4}} \quad \dots \dots \dots 7.$$

Entsprechen sich hiernach für die beiden Werte von  $\xi$  zwei, dem Abstand weit nach gleich große Maximaltangentialspannungen  $\xi_m$ .

$$\xi_m = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \epsilon \sin 2\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \cos 2\alpha \left[ \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} + \epsilon \tan 2\alpha \right]$$

$$\cos 2\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4\epsilon^2}{(\sigma_x - \sigma_y)^2}}}$$

$$\xi_m = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \epsilon^2}{4}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \xi_m \quad \dots \dots \dots 8.$$

Hierach entscheidet man für  $\xi_m$  zwei verschiedene große Werte, welche den zwei Werten von  $\xi$  entsprechen und mit  $\xi_1$  und  $\xi_2$  bezeichnet werden sollen. Derjenige Wert von  $\xi$ , welcher  $\xi_m$  entspricht, wird erhalten, wenn man für  $\alpha$  den Wert des nach Gleichung 6. einführt.

$$\xi' = \frac{(\sigma_x - \sigma_y)}{2} \tan 2\alpha - \epsilon = \frac{(\sigma_x - \sigma_y)}{2} \cdot \frac{4\epsilon}{\sigma_x - \sigma_y} - \epsilon = 0 \quad \dots \dots \dots 9.$$

d.h. diejenigen Flächenelemente, welche die maximal normalspannung  $\xi_m$  erreichen, werden durch keine Tangentialspannungen angegriffen; die Gesamtspannung steht senkrecht auf dem betrifft. Flächenelement.

Derjenige Wert von  $\xi$ , welcher  $\xi_m$  entspricht, ergibt sich nach Einsetzen von  $\xi'$  nach Gleichung 5. zu:

$$\xi' = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \cos 2\alpha \left[ \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} - \epsilon \tan 2\alpha \right] = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\epsilon}{\sqrt{\epsilon^2 + (\sigma_x - \sigma_y)^2}} \left[ \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} - \epsilon \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right]$$

$$\text{also } \xi' = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \quad \dots \dots \dots 10.$$

Speziell für  $\sigma_y = 0$ ,  $\sigma_x = \sigma$  wird:

$$\begin{aligned} \tan 2\alpha &= -\frac{\epsilon}{2\sigma}; \quad \xi_m = \sqrt{\frac{\sigma^2 + \epsilon^2}{4}} \\ \tan 2\alpha &= \frac{2\epsilon}{\sigma}; \quad \xi_m = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\frac{\sigma^2 + \epsilon^2}{4}} = \frac{\sigma}{2} \mp \xi_m \end{aligned} \quad \dots \dots \dots 11.$$

Für  $\sigma_y = 0$  und  $\sigma_x = 0$  wird

$$\tan 2\alpha = 0; \quad \alpha = \frac{\pi}{2}; \quad \xi_m = \epsilon \quad \dots \dots \dots 12.$$


$$\tan 2\alpha = \infty; \quad \alpha = \frac{\pi}{4}; \quad \xi_m = \pm \epsilon \quad \dots \dots \dots 13.$$

Für  $\epsilon = 0$ ,  $\sigma_y = 0$ ,  $\sigma_x = \sigma$  wird:

$$\tan 2\alpha = -\infty; \quad \alpha = \frac{\pi}{4}; \quad \xi_m = \frac{\sigma}{2} \quad \dots \dots \dots 14.$$

$$\tan 2\alpha = 0; \quad \alpha = \frac{\pi}{2}; \quad \xi_m = \{ \sigma \} \quad \dots \dots \dots 15.$$

Die Maximalwerte  $\xi_m$  werden Kreuzspannungen genannt.



Spannung:

entstehen nur, wenn man ein Parallelepiped (oder seines), dessen parallel zu  $y$  Ebene gelegen. Seitenwand, und die die Richtungen der Hauptspannungen  $\xi_1$  und  $\xi_2$  beschreiben mögen, so schiefet, wenn  $\xi_1 \neq \xi_2$ , die Seite  $\xi_3$ , die größte Schiebung.

$$\begin{aligned} (\xi) &= \frac{1}{E} \left[ \xi_1 - \frac{\xi_2}{m} \right] \text{ dann entspricht eine Ersatz-} \\ (\sigma) &= \xi_1 - \frac{\xi_2}{m} = \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sqrt{\epsilon^2 + (\sigma_x - \sigma_y)^2} - (\sigma_x - \sigma_y)}{2} + \frac{1}{m} \sqrt{\epsilon^2 + (\sigma_x - \sigma_y)^2} \\ &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \left( 1 - \frac{1}{m} \right) + \sqrt{\epsilon^2 + \frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2}{4}} \left( 1 + \frac{1}{m} \right) \\ &= \frac{3}{8} (\sigma_x + \sigma_y) + \frac{5}{8} \sqrt{4\epsilon^2 + (\sigma_x - \sigma_y)^2} \text{ für } m = 4 \dots \dots 14. \end{aligned}$$

(Kleinste Längen innerhalb elastizitätsbereich)

$$= \frac{3}{8} \sigma + \frac{5}{8} \sqrt{4\epsilon^2 + \sigma^2} \text{ für } \sigma_y = 0, \sigma_x = \sigma \dots \dots 15.$$

Has die Größen  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$  und  $\epsilon$  d.h. die Spannungen von zwei beliebigen zusammen senkrechten Flächenelementen anbelangt, so ist es zu deren Bestimmung der Koeffizient von Belastungsart und Körperform, und ist mancher auf die folgenden Sonderfälle zu verweisen.

Festigkeit: Das Material wird zerstört, sobald die Formänderung (Schwund oder Schiebung) die Festigkeitsgrenze überschreitet.

Die entsprechende Spannung bezw. Bruchspannung heißt Festigkeit des Materials. Insbesondere nennt man diejenige Tangentialspannung, welche ein Abbrechen bewirkt, Schubfestigkeit, diejenige Normalspannung, welche für sich allein ein Zerreissen oder Zertrocknen des Materials hervorruft, Spannungsfestigkeit. Bei isotropem Material sind die Festigkeiten in jedem Punkte nach jeder Richtung gleich gross, bei homogenem Material nach der Richtung verschieden. Außerdem hängt die Größe der Festigkeit auch noch von der Verformungsweise der äusseren Kräfte ab. Am grössten ist dieselbe bei allmählich einwirkender, lang andauernder ruhiger Belastung; die entsprechenden Werke für  $\tau_0$  (z. B.),  $K'$  (für Druck),  $K''$  (für Schub) werden Tragfestigkeit genannt. Der Bruch des Materials nicht nur durch einmaliige ruhige Belastung, welche  $\tau_0$  und  $T$  überschreitende Spannungen erzeugt, hervorgerufen, sondern auch durch vielfach wiederholte Belastung und Entlastung, wobei keine der entsprechenden Spannungen die Tragfestigkeit erreicht. Sehr grosser hierbei die Differenzen der Spannungen im belasteten und unbelasteten Zustand (Spannungswechsel) sind, desto geringer ist die absolute Größe der Spannung, welche man nunmehr den Bruch herbeiführt. (Höller's Gesetz; Tabelle in den Jahren 1859-1870).


Am geringsten ist die absolute Größe der Spannung (d. h. die Festigkeit), wenn die Spannungen zwischen positiven und negativen wechseln. (Abbrechen von Draht durch Stahl und Eisen)

Man nennt die Festigkeiten bei einemlich oft wiederholten Spannungswechseln die Überlastfestigkeiten des Materials. Speziell diejenige Arbeitsfestigkeit, bei welcher die untere Spannungsgrenze  $\sigma = 0$  wird (völlig Entlastung), heißt Spannungsfestigkeit  $U$ . Diejenige Arbeitsfestigkeit, bei welcher die untere Spannungsgrenze negativ und ihrer Absolutwerte nach gleich der oberen Grenze  $\sigma_0$  ist, heißt Spannungsfestigkeit  $S$ .

Nach den wenigen Untersuchungsergebnissen ist bei Schniereisen  $U = \text{ca } 0,55 K$ , bei Stahl  $U = \text{ca } 0,44 K$ , d. h. annähernd  $U = 0,5 K$ . Für die Spannungsfestigkeit ist bei Schniereisen  $S = \text{ca } 0,3 K$ . Das gesetz, nach welchem die Arbeitsfestigkeit vom Spannungswert (Spannungsgrenze/abhangt), lässt sich auf Grund der Versuchsergebnisse in folgender Weise annähernd darstellen (Fig. 10):

Zeigt man als Abscisse  $x$  jeweils das Verhältnis von Minimum zum Maximum der Spannung, als Ordinate  $y$  die zugehörige Arbeitsfestigkeit  $A$  auf, so erhält man eine Parabel, deren Gleichung:

$$A = (0,5 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{6}) K$$



Bezüglich der Größen  $U$  und  $S$  sind z. B. nur sehr wenige Versuchsergebnisse vorhanden; fast alle bisher angestellten Festigkeitsversuche beziehen sich auf Tragfestigkeit. Auch die Dauer der Belastung ist von Einfluss auf die Festigkeit, insoweit bei ständiger Belastung schon kleinere Spannungen als die Tragfestigkeit des Materials und den Zeitverlust können.

Besonders ist bei plötzlich einwirkender Belastung die Festigkeit geringer als bei allmählich einwirkender Belastung (wie sie die Tragfestigkeit entspricht), in Folge der früher erwähnten Scherungsscheinung. Experimentell sind die vorgenannten Verhältnisse noch wenig erforscht.

Tabelle der Elastizitäts- und Festigkeitsgrößen in kg m. cm  
für Eisen und Stahl

	$E$ (initial)	$K'$	$K''$	$S$	Stahl-Grenze
Schniereisen; Stäbe u. Blöcke	2 000 000	$\sigma_1$	$\sigma_2$	3300-4000; 3200-4300; 2600-3200; 1400-1700;	$\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$
	1 800 000	$\sigma_1$	$\sigma_2$		
Draht	2 000 000			5000-8000;	—
Flusseisen; Stäbe und Blöcke	2 150 000			3600-4500; 3600-4500; 3100-3800; 1100-2700;	
Draht:	2 150 000			6500-8500;	—
Flusstahl; Stäbe und Blöcke	2 400 000			4500-6500; 4500-10000; 3600-5200; 2500-4200	
				$\frac{4500-14000}{4500-14000}$ ; (Regeldraht).	
Draht	2 200 000			6500-25000;	2000-24000;
Gusseisen				1000 000; 1200-2000; 5000-10000; 1200-3200; 750; 1500	

Bei Schniereisen beziehen sich  $K'$ ,  $K''$  und  $E$  auf Beanspruchungen parallel zur Walzfläche,  $T$  auf Beanspruchungen senkrecht zur Walzfläche. Bei Blöcken sind  $K'$  und  $K''$  senkrecht zur Walzfläche nur ca 0,9 mal so gross; bei Stäben noch geringer, etwa 0,8 mal so gross.  $E$  ist senkrecht zur Walzfläche etwas geringer als parallel derselben. Bei Flussmaterial ist der Einfluss der Längswalzrichtung von geringem Belang. — In diesen angegebenen Zahlenwerten sind die für  $K'$  am zuverlässigsten. Die Größe der Schubfestigkeit  $K''$  variiert wesentlich nach der Gestalt des Rohrstücks, namentlich dessen Höhe, beeinflusst; bei plattenförmigen Körpern ist dieselbe grösser, als bei säulenförmigen; für die Vierkante erhalten die Stärke im Regelfall würfelförmige Gestalt.

[Anmerkung. Hat sie mit der Längsausdehnung verbundene Ausdehnung verhindert, so kann die Widerstandsfähigkeit gegen Druck bis ins Unendliche steigen; vgl. das analoge Verhalten von Wasser unter hydrostatischem Druck.]

Gusseisen besitzt nach dem Erhitzen stets genommen keine塑性.

Elastizitätsgrenze. Der angegebene Wert von  $E = -100000$  entspricht sehr kleinen Spannungen; mit wachsenden Spannung nimmt das Verhältnis  $\sigma$  ab, innerhalb der praktischen Verwendung etwa bis  $20000$ . Die als Elastizitätsgrenzen angegebenen Werte von  $750$  und  $1500$  sind ziemlich willkürlich; innerhalb derselben werden die bleibenden Dehnungen als von keiner praktischen Bedeutung angenommen.

Für die Anwendung sollen die Formänderungen  $\epsilon$  und  $\gamma$  bezw. die Spannungen  $\sigma$  und  $\epsilon$  eines belasteten Körpers gewisse Werte  $k$ ,  $k'$ ,  $t$  (die Spannungszahl, zulässigen Beanspruchungen) nicht überschreiten, die nicht nur unter der Festigkeitsgrenze, sondern auch möglichst innerhalb der Elastizitätsgrenze liegen, um bleibende Formänderungen zu vermeiden. Die Werte  $k$ ,  $k'$  und  $t$  werden je nach der Art der Belastung verschieden gewählt angenommen. In der Regel setzt man für Schmiedeeisen  $k' = k = t = 0,8k$ . Näheres über die Werte von  $k$  und  $t$  folgt später.

13. In gewissen Fällen der Anwendung genügt es nicht, dass die eingangsdeformationen  $\epsilon$  und  $\gamma$ , bezw. die Spannungen  $\sigma$  und  $\epsilon$  innerhalb bestimmter Grenzen bleiben, es darf auch die gesamte Deformation (Ausschlag) eine vorgeschriebene Größe nicht überschreiten.


Da die Spannungen nach Vorschriften innerhalb der Elastizitätsgrenze bleiben sollen, so sind hierfür die Elastizitätsgleichungen 1), 2) und 3) anwendbar. Die ganze Festigkeitslehre ist im wesentlichen auf diese Gleichungen aufgebaut; ihre Ergebnisse sind daher nur für die Verhältnisse innerhalb der Elastizitätsgrenze gültig, außerhalb, natürlich in der Nähe des Bruches, sind sie im allgemeinen nicht mehr gültig. Desgleichen sind auch bei Materialien, welche, wie z.B. Gußeisen, eine eigentliche Elastizitätsgrenze bezw. Proportionalitätsgrenze nicht besitzen, die Formeln der Festigkeitslehre, soweit dieselben die Gleichungen 1-3 zur Grundlage haben, nur näherungsweise richtig. — Zu Folgendem wird, solfern nichts anders bemerkt wird, in der Regel die Gültigkeit der Elastizitätsgesetze 1-3 vorausgesetzt.

Bei Trägern, welche aus verschiedenen Eisenstäben (Flach-eisen L, T etc.) zusammengesetzt sind, kann hierbei ohne wesentlichen Fehler  $E$  durchgehends gleichgesetzt, gleich dem bereffenden mittleren Werte angenommen werden. —

Es darf vorausgesetzt, dass die Formänderungen gegenüber den Körperdimensionen als kleine Größen höherer Ordnung angesehen werden können.

### Einzelfälle.

Es wird ein stabförmiger Körper mit gerader Achse vorausgesetzt. Die belastenden äusseren Kräfte liegen alle in einer Ebene, der Belastungsebene, welche durch die Stabachse geht. Denkt man sich den Stab in einem beliebigen Querschnitt  $F$  aufgeschnitten (siehe Fig. 11), und betrachtet den einen Stabteil (z.B. den linken seitigen), so müssen die der Schnittfläche entsprechenden inneren Kräfte (Normal- und Tangentialspannungen) im Gleichgewicht stehen mit den an Stabteil wirkenden äusseren Kräften. Diese äusseren Kräfte lassen sich in allgemeinem erschöpfen:



- 1). Durch eine in der Stabachse normal zum Querschnitt wirkende Normalkraft  $N$ .
- 2). Durch eine im Querschnitt senkrecht zur Achse wirkende Axialkraft  $A$ .
- 3). Durch ein Kräftepaar (Moment)  $M$ , dessen Achse senkrecht zur Stabachse steht.

Worinigen nur der Reihe nach, die verschiedenen Beanspruchungen eines Stabes behandelt werden.

#### a). Beanspruchung auf Zug.



Der Stab (Fig. 12) wird durch die äusseren Kräfte  $P$  in der Richtung der Achse gezogen. Es wird dann für sämtliche Querschnitte  $N = P$ ,  $A = 0$ ,  $M = 0$ . Es wird angenommen, dass die Normalkraft  $N$  sich gleichmäßig auf alle Punkte des Querschnittes verteile (eine Annahme, welche bei der Einwirkung von eingekleideten Kräften  $P$  in der nächsten Nähe der Endquerschnitte nicht vollkommen erfüllt ist). Die Spannung ergibt sich, dann konstant zu

$$\sigma = \frac{N}{F} = \frac{P}{F} \quad \dots \dots \dots 16$$

Der Stab besitzt genügenden Querschnitt, wenn  $\sigma \leq k$  bzw.  $\frac{P}{F} \leq \frac{k}{E}$  ... 16.

Die totale Verlängerung des Stabes ist  $\Delta l = \int l dl$

$$\text{Innerhalb der Elastizitätsgrenze ist } \Delta l = \int_0^l \frac{\sigma}{E} dl = \frac{P}{E} \int_0^l \frac{dl}{F} \quad \dots \dots \dots 17$$

$$\text{Bei konstantem Querschnitt wird } \Delta l = \frac{P}{E} \cdot \frac{l}{F} = \frac{\sigma l}{E}$$

Da in allen Punkten des Querschnitts die Normalspannung die gleiche Größe, nämlich  $\frac{P}{F}$ , hat, so können sich die Längsseiten alle gleichmäßig aus; es findet keine gegenseitige Knickbildung derselben statt.

— 12 —  
d.h. in den zur Stabachse parallelen Ebenen ist keine Schubspannung vorhanden. Wird die x Achse eines Koordinatensystems in die Stabachse gelegt, so sind die Beziehungen 13) direkt anwendbar.

Die Schubspannung parallel und demnach auch diejenige senkrecht zur Stabachse ist  $\tau = 0$ .

Die Hauptspannungen sind  $\xi_1 = \sigma$  parallel der Achse,  
 $\xi_2 = 0$  senkrecht zur Achse.


Die größten Schubspannungen  $\tau$  bilden ein Winkel  $\alpha_\xi = \pm 45^\circ$  mit der Achse, ihr Wert ist  $\tau = \sqrt{\frac{(\sigma - \xi_2)^2 + \tau^2}{2}} = \sqrt{\frac{(\sigma)^2 + 0^2}{2}} = \frac{\sigma}{\sqrt{2}} = \frac{\sigma}{2\sqrt{2}}$ .

### b) Beanspruchung auf Biegung.

Sämtliche äußeren Kräfte sind parallel und senkrecht zur Achse gerichtet; der Stab besitzt eine Symmetrieebene, welche mit der BelastungsEbene zusammenfällt.

Die ursprünglich gerade Achse krümmt sich unter der Belastung in die Symmetrieebene und bildet dann die elastische Linie. Wir legen ein rechtwinkliges Koordinatensystem in die Symmetrieebene, die x Achse in die ursprünglich gerade Achse; in der Regel werden die positiven x nach rechts, die positiven y nach unten gerechnet. (Fig. 13).

Unter den gemachten Voraussetzungen ist für einen beliebigen Querschnitt F, deren Absisse = x:



$$N = 0$$

$$Q = \sum A - \xi P - \int p dx$$

$$M_u = \sum M_a - \xi \cdot p \cdot x + M_0 - \int p(x-x) dx$$

wobei stetige Belastung pro Längeneinheit bezeichnet.

Aus der letzten Gleichung folgt:


$$\frac{dM_u}{dx} = \sum A \frac{da}{dx} - \xi \frac{de}{dx} - \int p dx, \text{ oder da}$$

$$\frac{de}{dx} = \frac{de}{dx} - 1, \quad \frac{dM_u}{dx} = \sum A - \xi P - \int p dx = Q. \quad \dots \dots \dots 18)$$

Ebenso erhält man durch Differentiation von Q die Gleichung:

$$\frac{dQ}{dx} = -p, \quad \text{und} \quad \frac{d^2M_u}{dx^2} = -p. \quad \dots \dots \dots 19)$$

Die Gleichungen 18) und 19) lassen sich auch auf folgende Weise ableiten, wenn man das Gleichgewicht an einer Scheibe von der Breite dx betrachtet (Fig. 14):



Summe aller Kräfte = 0 liefert:

$$M_u + Q dx - p \frac{dx^2}{2} = M_u + dM_u, \text{ wovon}$$

mit Vernachlässigung des unendlich kleinen  $\frac{dx^2}{2}$  der Unterschied:

— 13 —  
 $Q = \frac{dM_u}{dx} \dots \dots \dots 18)$

Zwischen zwei Lastangriffsstellen ist Q konstant (falls  $p=0$ ), man erhält dann durch Integration von Gleichg. 18).

$$M_u - M_0 = \int Q dx = Q(x_2 - x_1) = Q \cdot \xi;$$

$$Q = \frac{M_u - M_0}{\xi} \dots \dots \dots 18a)$$

Summe aller Vertikalkräfte liefert:

$$Q - p dx = Q + dQ$$

$$\frac{dQ}{dx} = -p \dots \dots \dots 19)$$



In der Regel setzen wir, wie vorstehend, bei Betrachtung des linkssitzigen Balkenteils Q positiv, wenn er nach oben gerichtet ist, d.h. positiv, wenn es nach U zeigt er dreht. Bei anderen Vorzeichenannahmen können Gleichungen 18) und 19) andere Vorzeichen erhalten; z.B. für Q positiv nach unten wird:

$$\frac{dM_u}{dx} = -Q; \quad \frac{dQ}{dx} = +p.$$

Aus Gleichung 18) folgt, dass M\_u ein Maximum für Q=0 erreicht. — Die inneren Spannungen des Querschnitts F müssen nun im Gleichgewicht mit M\_u und Q stehen. Diese Bedingungen genügen jedoch noch nicht, um  $\sigma$  und  $\epsilon$  in jedem Punkte des Querschnitts zu bestimmen.

Man macht zu diesem Zwecke noch die weitere Annahme, dass die ursprünglich ebenen Querschnitte auch nach der Biegung noch eben und senkrecht zur elastischen Linie seien; hiermit können  $\sigma$  und  $\epsilon$  in jedem Punkte berechnet werden.

Legieren F in Fig. 15 (Fig. 15). Zwei um ds voneinander entfernte, ursprünglich parallele Querschnitte. Nach der Biegung schneiden sich diese ebenen in der Krümmungslinie C. Der Krümmungsradius der Achse ist, und dann  $\rho = OC$ . Teilt man den Querschnitt durch Linien parallel der Krümmungslinie C in horizontale Lamellen d.f. (Fig. 16), so müssen für jeden Punkt derselben die Schwingwe und somit auch die Spannungen  $\sigma$  konstant sein. Diejenige Linie U, für deren Punkte  $\epsilon$  und  $G=0$  sind, heißt die  neutrale Achse des Querschnitts. Wir legen in den Querschnitt ein Koordinatensystem, dessen Abscissenachse U mit der neutralen Achse zusammenfällt, und dessen Ordinatenachse V in der Symmetrieebene liegt. Für eine Lamelle im Abstande v von U hat die Entfernung der Entfernung von der







d.h. durch die Schiekelordinate; sie gehören sämtliche der gleichen Parabel an, die jeweils nur um ein gewisses Stück, gleich der Differenz der Konstanten, verschoben sind. Bei innerer Mittelstütze nimmt  $\sigma$  innerhalb derselben um wenig von der Mitte aus nach oben oder unten ab.

Nach Vorstehendem kann für jedes Element eines Querschnittes die Normalspannung  $\sigma$  und die Tangentialspannung  $\tau$  bestimmt werden, wenn Belastung und Trägerform gegeben sind. Für den Flächenelementen senkrecht zum Querschnitt (horizontale Elemente) weicht die gleiche Tangentialspannung  $\tau$ ; die Normalspannung  $\sigma_0$  derselben kann bei konstantem Querschnitt ohne grosse Fehler  $= 0$  gesetzt werden. Man hat hierauf das Material zu kontrollieren mit Hilfe der Gleichungen 5) bis 15.) Richtung und Größe der Maximalspannungen  $\sigma$  und  $\tau$  in einem beliebigen Punkte, sowie die Größe der Zusatzspannungen (5) bestimmen zu können.

Für einen Träger konstantem Querschnitts erhält man

$$\text{da } \sigma_0 = 0, \quad \sigma_r = \sigma = \frac{M_e \cdot r}{I}, \quad \tau = \frac{Q \cdot H}{A \cdot I}$$

$$tg 2\alpha_{\sigma} = -\frac{\tau}{2\sigma} = -\frac{M_e \cdot r}{2A \cdot I} ; \quad \xi_m = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \sqrt{\frac{A^2 H^2}{4r^2} + \frac{M_e^2 r^2}{4I^2}} \quad \dots \dots \dots \quad (29)$$

$$tg 2\alpha_{\tau} = \frac{2\tau}{\sigma} = \frac{2Q \cdot H}{M_e \cdot r} ; \quad \xi_m = \frac{\sigma}{2} + \xi_m = \frac{M_e}{2I} \pm \sqrt{\frac{A^2 H^2}{4r^2} + \frac{M_e^2 r^2}{4I^2}} \quad \dots \dots \dots \quad (30)$$

Für die zentrale Achse ist  $r=0$ ;  $\alpha_{\sigma}=0$  und  $\tau$ ;  $\xi_m = \sigma = \frac{Q \cdot H}{A \cdot I} = \frac{Q}{A \cdot I}$ ;

$$\alpha_{\tau} = \frac{H}{4} \text{ und } \frac{3H}{4} ; \quad \xi_m = \tau \xi_m = \pm \frac{Q}{A \cdot I}$$

Für die äußeste Faser ist  $r=c$ ;  $\sigma=0$ ;  $\alpha_{\sigma}=\frac{\pi}{4}$  und  $\frac{5\pi}{4}$ ;  $\xi_m = \frac{\sigma}{2} = \frac{M_e}{2I}$

$$\alpha_{\tau} = 0 \text{ u. } \frac{\pi}{2} ; \quad \xi_m = \sigma = \frac{M_e}{I}$$

Nach Gleichung 15.) erhält man

$$(6) = \frac{3}{8} \sigma + \frac{5}{8} \sqrt{4\tau^2 + \sigma^2} = \frac{3M_e r}{8I} + \frac{5}{8} \sqrt{\frac{4A^2 H^2}{r^2} + \frac{M_e^2 r^2}{I^2}} = \frac{3\sigma}{8} + \frac{5}{4} \xi_m \quad \dots \dots \dots \quad (31)$$

Für  $\tau=0$ :

$$(6) = \frac{5}{4} \xi_m = \frac{5Q \cdot H}{4A \cdot I} = \frac{5Q}{4A \cdot I} ; \quad \text{für } r=c : (6) = \sigma = \frac{M_e}{I}$$

Der Träger wird nun genügende Festigkeit besitzen, wenn für jeden Punkt derselben die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind:

$$\xi_m \leq 1 \quad (32)$$


$$(6) \leq k \quad (33)$$

Aus Gleichung 31.) ersieht man, dass  $\xi_m$  höchstens gleich  $0,8/(6)$  werden kann. Da nun bei Schiekelreisen  $k$  in der Regel  $\geq 0,8k$ , so folgt, dass für dieses Material Gleichung 32.) erfüllt ist, wenn dies bei Gleichung 33.) der Fall ist. Es ist also in der Regel nur Gleichung 33.) im Betracht zu ziehen; ausnahmsweise für  $k < 0,8k$  kann auch Gleichung 32.) im Betracht kommen.

Bei Trägern mit nicht zu dünner Mittelstütze wird (6) in normalen Fällen aus Hören in den äußersten Fasern

(6) =  $\sigma' = \frac{M_e}{I} \leq k'$  und  $(6) = \sigma'' = \frac{M_e}{I} \leq k''$ . Bei Schiekelreisen ist  $k' = k'' = k$ . Soll  $\sigma' = \sigma''$  werden, so muss  $c' \cdot c'' = c$  werden, d.h. die Schiekelstützachse muss gleichviel von den äußersten Fasern abstecken. Man hat dann  $(6) = \frac{M_e}{I} \leq k$  oder  $\frac{M_e}{I} \leq k$ , wenn man  $\frac{F}{2} = H$  = Widerstandsmoment, und  $\frac{H}{2} = H$  = Widerstandshalbmesser setzt.



Ist eine Größe  $4^\circ$  Dehnung ( $= \text{cm}^4$ ),  $\xi$  eine solche  $3^\circ$  Dehnung ( $= \text{cm}^3$ ), so eine solche  $1^\circ$  Dehnung ( $= \text{cm}$ ).



Ist für einen gewissen Stoff  $k' = 1/k''$  und soll gleichzeitig  $\sigma' = \frac{M_e}{I} = k'$  und  $\sigma'' = \frac{M_e}{I} = k''$  werden, so muss  $c' = \frac{k'}{k''} = \frac{1}{k''}$  sein. Andernfalls wird das Material in den äußersten Fasern nicht vollständig ausgenutzt.

Bei Trägern mit dünner Mittelstütze können infolge des Anwachsens der Schiekelspannungen  $\tau$  die äußersten Fasern Zusatzspannungen (5) auch innerhalb der äußersten Fasern stattfinden, wahrnehmlich in der neutralen Achse, und dort wo Mittelstütze und Richtung aneinanderstoßen.

### Graphische Darstellung der Werke von $\sigma$ , $\tau$ , $\xi_m$ (6).




$$\xi_m = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

$$\xi_m = \frac{\sigma}{2} + \xi_m$$


$$(6) = \frac{3}{8} \sigma + \frac{5}{4} \xi_m$$

Anmerkung 5. Spannungstrajektorien.

(a) Trajektorien der größten Zug- und Druckspannungen,  $\xi_1$  und  $\xi_2$ .



(b) Trajektorien der größten Schubspannungen,  $\xi$ .



Schreitet man von einem beliebigen Punkte  $E$  eines Balkens in der Richtung der dazugehörigen Hauptspannung  $\xi_1$ , vorhin zu dem ihm am entgegengesetzten Punkt  $1$ , geht dann in der hier herrschenden Richtung von  $\xi_1$  hin und weiter bis zum Punkt  $2$ , und in dieser Weise immer weiter, indem man in jedem neuen erreichten Punkt gleich die Richtung des neuen  $\xi_1$  einhält, so erhält man eine Spannungstrajektorie der Hauptspannung  $\xi_1$  (z.B. Zugspannung). Dieselbe hat folgende Eigenschaften: In jedem ihrer Punkte gibt die vorgewandte die Richtung der hier herrschenden Hauptspannung  $\xi_1$ , an, um die Normale die Richtung der zweiten Hauptspannung  $\xi_2$ .

In gleicher Weise kann man sich die Spannungstrajektorien von  $\xi_2$  bestimmen. Die Trajektorien  $\xi_1$  und  $\xi_2$  schneiden sich unter rechten Winkel; sie kreuzen die neutrale Achse unter  $45^\circ$ . In vorstehender Figur (a) ist das einen fachliegenden Balken überdeckende Netz der Trajektorien  $\xi_1$  und  $\xi_2$  aufgezeichnet für gleichförmige Totalbelastung. Für andere Belastungen ändert sich das Bild entsprechend. In Fig. (b) sind die zugehörigen Trajektorien der größten Schubspannungen  $\xi$  aufgezeichnet. Sie kreuzen sich unter rechten Winkel und stehen mit den begegneten Trajektorien  $\xi_1$  und  $\xi_2$  Winkel von  $45^\circ$ . Die Trajektorien  $\xi_1$  und  $\xi_2$  sind gleichzeitig die Trajektorien für  $\xi = 0$ , da neben den Hauptspannungen keine Schubspannungen auf die betrachteten Flächenelemente einwirken.]

Belastungsebene nicht mit einer Symmetrieebene zusammenfallen.

Vorstehende Formeln, die für symmetrisch geformte und symmetrisch belastete Platte aufgestellt wurden, gelten auch für Platte unsymmetrischen Querschnitts, falls die Belastungsebene durch eine der beiden Querschnittshauptachsen (Trägheitshauptachsen) hindurch geht. Die neutrale Achse des Querschnitts steht auch in diesem Falle senkrecht auf der Belastungsebene, d.h. sie fällt mit der zweiten Hauptachse zusammen. Geht die Belastungsebene nicht durch eine der Hauptachsen, so steht die neutrale Achse  $I_2$  nicht mehr zu ihr senkrecht. Ist der Winkel, den die Belastungsebene mit der einen Trägheitsachse bildet, gleich  $\alpha$ , so zerlegt man die Lasten  $P$  nach den 2 Trägheitsachsen in 2 Komponenten  $P \cdot \cos \alpha$  und  $P \cdot \sin \alpha$ , für welche die bisherigen Formeln gültig sind. Sie können, darüber sind entsprechend  $M_r \cdot \cos \alpha$  und  $M_r \cdot \sin \alpha$ . Die Normalspannung  $\sigma$  eines beliebigen Punktes  $(u, v)$  des Querschnitts ist:

$$\sigma = \frac{M_r \cdot \cos \alpha \cdot u}{I_2} + \frac{M_r \cdot \sin \alpha \cdot v}{I_1} \quad \dots \dots \dots \quad 34)$$

Für die neutrale Achse, deren Koordinaten mit  $u_0$  und  $v_0$  bezeichnet werden mögen, muss sein:

$$\sigma = 0 = \frac{M_r \cdot \cos \alpha \cdot u_0}{I_2} + \frac{M_r \cdot \sin \alpha \cdot v_0}{I_1}; \quad v_0 = -\frac{I_2}{I_1} \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot u_0;$$

Hieraus folgt für die Lage der neutralen Achse (Winkel mit Achse  $I_2 = \beta$ ):

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{u_0}{v_0} = \operatorname{tg} \alpha \cdot \frac{I_2}{I_1} \quad \dots \dots \dots \quad 35)$$

Für  $I_2 > I_1$  ist auch  $\operatorname{tg} \beta > \operatorname{tg} \alpha$ , d.h. der Winkel, den die neutrale Achse mit der Hauptachse der größten Trägheitsmomente bildet, ist stets größer als der Winkel der Belastungsebene mit der Hauptachse des kleinen Trägheitsmomentes. Am größten wird  $\beta$  für diejenigen Punkte  $E$ , welche am weitesten von der neutralen Achse entfernt sind:

$$\beta' = \frac{M_r \cdot \cos \alpha \cdot v'}{I_2} + \frac{M_r \cdot \sin \alpha \cdot u'}{I_1}, \quad \dots \dots \dots \quad 36)$$

wo  $u'$  und  $v'$  die Koordinaten von  $E$  bezeichnen.

Nimmt man den Abstand des Punktes  $E$  von der neutralen Achse  $c$  und führt diesen Wert  $c = u' \cdot \sin \beta + v' \cdot \cos \beta$  in Gleichung 36) ein, so erhält man

$$\sigma' = \frac{M_r \cdot \cos \alpha \cdot c}{I_2 \cdot \cos \beta} = \frac{M_r \cdot \sin \alpha \cdot c}{I_1 \cdot \sin \beta} \quad \dots \dots \dots \quad 37)$$

oder, je nachdem man  $\alpha$  oder  $\beta$  mittels Gleichung 35.) eliminiert:

$$\sigma' = \sqrt{\frac{E^2 \alpha}{I_2^2} + \frac{m^2}{I_1^2}} \cdot M \cdot e = \frac{M \cdot e}{\sqrt{I_2^2 \cos^2 \beta + I_1^2 \sin^2 \beta}}, \quad \dots \dots \dots \text{37.2)}$$

eine weitere Umformung ergibt:

$$\sigma' = \frac{M \cdot e \cdot \cos(\beta - \alpha)}{I_2} \quad \dots \dots \dots \text{37.3)}$$

wo  $F$  = Trägheitsmoment bezüglich der neutralen Achse  
d.h.  $F = I_2 \sin^2 \beta + I_1 \cos^2 \beta$ , und  $(\beta - \alpha)$  = Winkel zwischen Belastungs-  
ebene und Normalen auf die neutrale Achse. Die Größe  $\frac{F}{I_2 \cos(\beta - \alpha)}$  wird  
Widerstandsmoment bezüglich der Belastungsebene  $\alpha$  genannt und  
mit  $W$  bezeichnet. Gleichung 37.3) nimmt dann die vereinfachte Form an:

$$\sigma' = \frac{M \cdot e}{W} = \frac{M \cdot e}{F \cdot w} \quad \dots \dots \dots \text{37.4)}$$


wo  $w$  = Widerstandshalbmesser =  $W/F$

Der Krümmungsradius folgt mit Hilfe der Beziehung:

$$\sigma' = \frac{E \cdot e}{S} \cdot \tan \varphi = \frac{E \cdot e}{\sigma'} = \frac{E}{M \sqrt{\frac{E^2 \alpha}{I_2^2} + \frac{m^2}{I_1^2}}} = \frac{E}{M} \sqrt{\frac{I_2^2 \cos^2 \beta + I_1^2 \sin^2 \beta}{w}}$$

$$\sigma' = \frac{E \cdot F \cos \beta}{M \cos \alpha} = \frac{E \cdot F}{M \cdot \cos(\beta - \alpha)} \quad \dots \dots \dots \text{38.)}$$

[Anmerkung 6.] Sie Gleichung 38.) kann auf direktem Wege folgendermaßen abgeleitet werden:



In der Kraftebene wirkt das äußere Moment  $M$ ; dieses Moment hat nach der noch unbekannten Richtung des Krümmungsradius die Komponente  
 $m = M \cos(\beta - \alpha)$ .

Es ist also  $m$  der einzige Teil des äußeren Moments, der um die noch unbekannte neutrale Achse dreht. Mit diesem  $m$  müssen demnach die momentale der inneren Elementarkräfte  $\sigma \cdot dF$ , genommen um die neutrale Achse, gerade im Gleichgewicht sein, d.h. es ist  
 $m = \int (\sigma \cdot dF) \cdot v$ , genommen für den

ganzen Querschnitt. Nun ist nach Formel 20) allgemein  
 $\sigma = \frac{E \cdot v}{S}$ , also ist hier

$m = \frac{E}{S} \int v^2 dF$  und  $\int v^2 dF$  ist das Trägheitsmoment  $J$  des Querschnitts, genommen um die noch unbekannte neutrale Achse. Demnach

$$m = \frac{E}{S} \cdot F \cdot M \cos(\beta - \alpha) \quad \text{Hieraus die}$$

Gleichungen

$$\sigma = \frac{E \cdot F}{M \cos(\beta - \alpha)}; \quad \sigma = \frac{M \cdot \cos(\beta - \alpha)}{F} \cdot v$$

$$\sigma' = \frac{M \cos(\beta - \alpha)}{F} \cdot e = \frac{M}{W} = \frac{M}{F \cdot w} \quad \dots \dots \dots \text{37.5)}$$

Die Resultante der inneren Elementarkräfte [ $\sigma \cdot dF$ ] auf einer Seite der neutralen Achse und die Resultante der inneren Elementarkräfte [ $\sigma' \cdot dF$ ] auf der anderen Seite der neutralen Achse müssen in der Spur der Kraftebene ihre Angriffspunkte haben, weil sie sonst dem äußeren Moment nicht das Gleichgericht halten können. Da hiernach die Elementarkräfte bezüglich der Spur der Kraftebene das Moment  $\sigma$  haben, muss sein:

$$\int (\sigma \cdot dF) \cdot p = 0 \quad \text{aber da} \quad \sigma = \frac{E \cdot v}{S}, \\ \int v \cdot p \cdot dF = 0$$

Dieses Integral heißt Centrifugalmoment ( $m \cdot v$ ).

Es muss also das Centrifugalmoment bezüglich der Kraftebenen Spur und der neutralen Achse gleich Null sein.

Diese Bedingung dient zur Auffindung der neutralen Achse bezüglich des Winkels  $\beta$ , der bisher unbekannt war, und liefert die Gleichung 35.) Ist die Spur der Kraftebene identisch mit einer Trägheits Hauptachse, so ist die neutrale Achse identisch mit der anderen Trägheits Hauptachse, dann nur dann kann das Centrifugalmoment [ $m \cdot v \cdot dF = 0$ , sein].

Wird der Stab durch konduktive Mittel gezwungen, sich in der Belastungsebene zu bewegen, so steht die neutrale Achse (Trägheitsmoment =  $J$ ) senkrecht zu letzterer und die größte Spannung ergibt sich zu

$$\sigma' = \frac{M \cdot e}{F} \quad \dots \dots \dots \text{37.6)}$$

Es kommt hierbei soviel Reaktionskraft für Belastung hinzu, dass die Lage der Resultanten von Belastung und Reaktionskraft der Verschiebung in der Belastungsebene resp. der Biegung um die zu dieser senkrechten Schwerachse entspricht.

[Anmerkung 7.]

Man kann  $\alpha$  &  $\beta$  auch mit Hilfe der Centralellipse erhalten, deren Gleichung  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , wo bei  $a = \frac{1}{\sqrt{I_2}}$ ,  $b = \frac{1}{\sqrt{I_1}}$ , aber auch  $a = \frac{1}{i_2}$ ,  $b = \frac{1}{i_1}$ . Hierbei bedenken wir, dass  $i_2$  die Trägheitsradien  $i_1 = \sqrt{I_1 : F}$ ,  $i_2 = \sqrt{I_2 : F}$ .

Zieht man im Punkte S (siehe Fig. 27 auf folg. Seite), in welchem die Centralellipse die Belastungsebene schneidet, eine Tangente, so



Ausbiegung  $f$  zu erhalten instante ist, unabhängig von der Größe der Ausbiegung  $f$ . Selbstverständlich gilt dies nur innerhalb besagten Grenzen, die für die Differentialgleichung (Gl 23) maßgebend sind, d.h. solange  $f$  so klein ist, dass  $\frac{dy}{dx}^2$  gegenüber vernachlässigt werden kann, und der Einfluß der Längenänderung infolge der Zusammenpresfung durch  $P$  ohne Bedeutung ist. Außerdem setzt Gleichung 41.) die Gültigkeit des Elastizitätsgesetzes voraus; die Spannung  $\frac{P}{l^2} = 10 \cdot \frac{E}{l^2} \cdot K_0$  (Knickfestigkeit) muss daher innerhalb der Elastizitätsgrenze liegen.

41.a).

Überschreitet  $P$  den Wert der Gleichung 41.) (d.h.  $P_0$ ), so wächst die Ausbiegung nach innenwärts, die Formänderungen nehmen ungefährige Werte an, wobei in der Regel der Bruch des Stabes eintritt, d.h. der Stab knickt auf. Ist dagegen  $P$  kleiner als  $P_0$ , so kann es den Stab nicht in der Ausbiegung zu erhalten, der Stab schnellt in die Gerade zurück. Da Gleichgewicht zu stande der Gleichung 41.) kann hierauf also eine Art elastischen Gleichgewichts betrachtet werden. Für die Auswendung darf  $\frac{P}{F}$  niemals so gross werden, dass dieser zweite Gleichgewichtszustand eintreten kann, sodass man es also mit gerade biekbarem Stab, d.h. mit einfacher Knickfestigkeit zu tun hat. Zur Sicherheit wählt man denartige Dimensionen, dass auf die  $w$ -fache Belastung  $P$  das Ausknicken bewahrt würde. Es muss daher außer der Bedingung Gleichung 39a)  $\sigma' \leq k'$ , auch die folgende erfüllt sein:

$$m \cdot P \leq \frac{10 E F}{l^2} \text{ oder } f \geq \frac{m \cdot P \cdot l^2}{10 E} \text{ oder } \frac{P}{F} \leq \frac{10 E}{m \cdot l^2} \text{ bez. } \frac{P}{F} \leq K_0, \dots 42)$$

wenn man die zulässige Knickspannung mit  $K_0$  bezeichnet.

Ist der Stab an den Enden nicht frei beweglich, wie bis jetzt vorausgesetzt worden war, sondern mehr oder minder eingespannt, so ist in den verschiedenen Formeln für  $l$  nicht die Stablänge ( $s$ ), sondern die freie Länge, die nicht zwischen den Inflectionspunkten  $F$  der elastischen Linie begrenzt, einzusetzen. Für beidseits fest eingespannten Stab ist  $l = \frac{s}{2}$ .

$$\frac{P}{F} \leq \frac{10 E F}{m \cdot l^2} \leq \frac{40 E F}{m \cdot s^2} \dots 43)$$

Für einerseits eingespannten, anderseits frei geführten (in der Achsenrichtung!) Stab (Fig 32.) ist:  $l = \text{ca. } 0,7 s$ .

$$\frac{P}{F} \leq \frac{10 E F}{m \cdot l^2} \leq \frac{20 E F}{m \cdot s^2}, \dots 44)$$

Für einerseits eingespannten, anderseits frei beweglichen Stab ist  $l = 2s$ .

$$\frac{P}{F} \leq \frac{10 E F}{m \cdot l^2} \leq \frac{2,5 E F}{m \cdot s^2} \dots 45)$$




Fig. 31.




Fig. 32.

Erinnerung 9. Für  $F$  darf verändert werden, dass es jeweils proportional

Fig. 33.

dem Moment  $M_0 (= P_0 \cdot f)$  wird, so ergibt die Gleichung  $M_0 = EF$  für  $f$  einen konstanten Wert, d.h. der Stab verankert sich nach einem Verhältnis von Radius  $r = \frac{E \cdot F}{M_0} = \frac{E \cdot F_0}{P_0 \cdot f} = \frac{E \cdot f_0}{P_0 \cdot f}$ , wo sich  $F_0$  und  $M_0$  auf Stabmette beziehen.

Aus der Viergleichung folgt gewährt  $f = \frac{l^2}{r \cdot g}$  und somit plausibel nach Elimination von  $r$ :

$$P_0 = \frac{8 E F_0}{l^2} \dots 46)$$

d.h. die Knickkraft  $P_0$  ist in diesem Fall nur 0,8 mal so gross wie bei einem Stab von konstantem Trägheitsmoment  $F_0$ .

Die vorstehenden Euler'schen Formeln sind nur solange gültig, als die Knickfestigkeit  $K_0 (= 10 \cdot \frac{E}{l^2})$  innerhalb der Elastizitätsgrenze liegt. Innerhalb derselben ist die Euler'sche Gleichung nicht mehr zutreffend; sie ergibt dann die günstige Resultate. — Formeln, welche auch dann gültig sind, wenn die Knickfestigkeit  $K_0$  innerhalb der Elastizitätsgrenze liegt, hat Schrajer durch Versuche ermittelt. Es sind dies die folgenden Formeln:

Holz: Von  $\lambda = 1,8$  bis  $\lambda = 100$  ist  $K_0 = 2,93 - 1,94\lambda$  in  $\text{kg/cm}^2$


für  $\lambda > 100$  ist  $K_0 = \frac{1000000}{\lambda^2}$  in  $\text{kg/cm}^2$  } 47)

Schweisseisen: Von  $\lambda = 10$  bis  $\lambda = 112$  ist  $K_0 = 3050 - 12,9\lambda$  in  $\text{kg/cm}^2$

für  $\lambda > 112$  ist  $K_0 = \frac{2000000}{\lambda^2}$  " " } 48)

Weiches Stahlseil (für welches die Zugfestigkeit  $K'$  kleiner als  $4000 \text{ kg/cm}^2$ ):  
Von  $\lambda = 10$  bis  $\lambda = 105$  ist  $K_0 = 3100 - 11,4\lambda$  in  $\text{kg/cm}^2$

für  $\lambda > 105$  "  $K_0 = \frac{2100000}{\lambda^2}$  " } 49)



Harter Flüssseisen (für welches die Zugfestigkeit  $K' > 4000 \text{ kg/cm}^2$ ):  
Von  $\lambda = 10$  bis  $\lambda = 105$  ist  $K_0 = 3210 - 11,6\lambda$  in  $\text{kg/cm}^2$

für  $\lambda > 105$  "  $K_0 = \frac{23000000}{\lambda^2}$  " " } 49a)

Graves Grüssseisen (in erster Annäherung)

für  $\lambda < 80$  ist  $K_0 = 0,53\lambda^2 - 12,0\lambda + 7760$  in  $\text{kg/cm}^2$

für  $\lambda > 80$  "  $K_0 = \frac{10000000}{\lambda^2}$  " " } 50)

Für die Praxis soll die Spannung den in  $\lambda$  Teil der Knickfestigkeit nicht überschreiten. Die Größe von  $m$  ist den Verhältnissen des Einzelfalls entsprechend zu wählen. Beispielsweise von beobachteter Längenverkürzung, wo die Zeit

Zur Bildung schädlicher Formänderungen fehlt, kann er kleiner gewählt werden als bei axialem Belastung; bei langen, dünnen Stäben ist nicht erreicht, nicht auf möglichst geringe Formänderung ein grosses  $m$  ausreicht. Ferner ist auch der Grad der Genauigkeit, mit welchem die theoretischen Voraussetzungen (zentrische Belastung, Art der Befestigung der Stabenden etc.) in praktisch erfüllt sind, bei Bezeichnung der Größe  $m$  in Betracht zu ziehen.

Für Brückenkörper genügt es in den meisten Fällen, bei kurzen Stäben u. ebensogut zu wählen, wie für reine Kinfestigkeit, bei sehr langen Stäben d.h. n.z. diesen Sicherheitsgraden entsprechend folgende Formeln für die Beziehung zwischen spezifischer Länge  $\lambda$  und zulässiger Drosselung  $k_0$  pro cm $^2$ :

$$\text{Bei } \underline{\text{Schweinsfleisch}} \quad \begin{aligned} \text{für } l < 100 &: \quad k_0 = 1000 - 6l \text{ kg/cm}^2 \\ \text{für } l > 100 &: \quad k_0 = \frac{4000000}{l^2} \text{ kg/cm}^2 \end{aligned} \quad \left. \right\} \dots \dots \dots 51)$$


$$\text{Bei } \underline{\text{Flüssigkeiten}} \quad \begin{array}{l} \text{für } \lambda < 100 \\ \text{für } \lambda > 100 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} k_0 = 1200 - 7,8\lambda \text{ kg/cm}^2 \\ k_0 = \frac{4200000}{\lambda^2} \text{ " " } \end{array} \right\} \dots \dots 51^a)$$

Während vorstehend die Beziehung zwischen  $\lambda$  und  $k_0$  durch je zwei Gleichungen gegeben wird, ist in der Annäherungsformel von Lainé und Schübler diese Beziehung in der einen Formel ausgedrückt:

worin  $k'$  die zu lösige Beanspruchung auf reinem Druck bedeutet, während  $k_0$  die mit Rücksicht auf die Kurve gefahrene abgeminderte zulässige Pressung bezeichnet.

### a.) Excentrische Druckbeanspruchung

die auf einem Überschreit des Stabes wirkenden Kräfte schawen sich zu einer resultierenden  $P$  zusammen, welche eine vom Drehpunkt angreift. Die Anwälts-



achse  $\pm$  bericht

Für die äußersten Punkte  $v = +c_1$  und  $v = -c_2$  folgt hieraus:

$$\left. \begin{aligned} G_1 &= -\frac{P}{F} - \frac{M \cdot e_1}{F} = -\frac{P}{F} \left( 1 + \frac{a}{w_1} \right) \\ G_2 &= -\frac{P}{F} + \frac{M \cdot e_2}{F} = -\frac{P}{F} \left( 1 - \frac{a}{w_2} \right) \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots \quad 53)$$

wenn man  $F = F \cdot i^2$ ;  $\frac{i^2}{c_1} = w_1$ ;  $\frac{i^2}{c_2} = w_2$  setzt.

$n_1 = \frac{i^2}{e_1} = \frac{t_{11}}{f}$  und  $n_2 = \frac{i^2}{e_2} = \frac{t_{12}}{f}$  heissen Widerstandshemmesser.

Für die Schwerpunktfasern ist  $r = 0$ , und somit  $\sigma_3 = \frac{P}{\pi}$




Fig. 35.

Hierach lässt sich n. wie nebenstehend angegeben konstruieren. Man trage im Schenkpunkt  $V$  die Lotrechte  $VC = i$  auf, verbindet  $C$  mit dem Kraftangriffspunkt  $P$  und ziehe dann  $CN \perp CP$ . Die Strecke  $CV$  stellt so dann  $v$  dar.

Ist die Lage der inneren axialen Achse auf diese Weise bestimmt, so lassen sich die Spannungen  $\sigma_x$  und  $\sigma_y$  der äußersten Fasern leicht ermitteln.

Man trage im Schwerpunkt  $\delta$  die dortige Spannung  $\sigma_0 = \frac{P}{A}$  auf und verbinde den Impulspunkt  $\delta$  mit dem Punkt  $N$  durch die Linie  $N\delta\delta F$ . Durch die Ordinaten dieser Linie werden die Spannungen in den einzelnen Querschnittsfasern dargestellt. Insbesondere gehören zu den Abzissen  $\sigma_1$  und  $\sigma_2$  der äußersten Fasern als Ordinaten die Spannungen  $\sigma_1$  und  $\sigma_2$ .

Die neutrale Achse geht durch die äußerste Faser  $c_2$ , wenn  $\sigma = -c_2$ ; die Kraft  $P$  muss dann im Abstand  $a = \frac{c_2^2}{c_1} = r_2$  angreifen. Der entsprechende Angriffspunkt heißt Kernpunkt, dessen Abstand  $r_2$  der Kernradius. Es ist also der Kernradius identisch mit dem Widerstandshalbmesser. In gleicher Weise erhält man den Kernradius  $r_1$ , wenn die neutrale Achse durch die äußerste Faser  $c_1$  gehen soll. Kernpunkt und zugehörige neutrale Achse liegen stets auf verschiedenen Seiten der Schwerpunktsachse.





Fig.


 Solange der Angriffspunkt A zwischen den Kreuzpunkten liegt, liegt die neutrale Achse außerhalb des Querschnitts; sämtliche Punkte derselben erhalten Druckspannungen. Sind nun falls rückt die neutrale Achse in den Querschnitt herein; derselbe erhält teils Druck-, teils Zugspannungen. —

Gleift P im Schwerpunkt S an, so ist  $a = 0$ , und infolgedessen  
 $m = -\frac{i^2}{0} = \infty$ , die horizontale Achserückst.<sup>t</sup> ins Unendliche;  
die Gerade, durch welche die  $\sigma$  dargestellt werden, ist dem Querschnitt parallel.



*Fig. 38.*





so erhält man die Kernlinie des Querschnitts (Fig. 44) einer Geraden der Querschnittskurve entspricht eine Linie der Kernlinie; einer beliebigen Kurve entspricht eine Gerade der letzteren. (Fig. 45)

Die Beziehungen zwischen den Koordinaten und entsprechenden Punkten auf Kurven in kreisförmigem und biegeleitungsfigur ist gegeben durch die Gleichungen (siehe Fig. 46):

$$x_1 \cdot a_1 = x_2$$

$$y_1 \cdot a_2 = y_2$$

Diese Gleichungen ergeben sich aus Gleichung 58, indem man für  $x_1$  und  $y_1$  die Tangenten  $x_1$  und  $y_1$  einführt.

Zunächst  $\text{lb}$  des Kernes angreifende Kräfte erzeugen nur Spannungen im Querschnitt.

Die Beanspruchung der äußersten Fasern, und  $c_1$ , durch die im Abstand  $R_A = a$  angreifende Kraft  $P$  kann

mit Hilfe der Kernlinie angebracht werden, durch (Fig. 44):

$$\left. \begin{aligned} \sigma_1 &= -\frac{P}{F} \left( 1 + \frac{\partial A}{\partial k_1} \right) = -\frac{P}{F} \cdot \frac{\partial k_1}{\partial k_1} \\ \sigma_2 &= -\frac{P}{F} \left( 1 - \frac{\partial A}{\partial k_2} \right) = +\frac{P}{F} \cdot \frac{\partial k_2}{\partial k_2} \end{aligned} \right\} \quad 60)$$

Es liegt hierbei der in die Gleichung einzuführende Kontraktus  $\partial k_1$ , oder  $\partial k_2$ , jeweils auf der entgegengesetzten Seite wie die betrachtete äußere Faser  $c_1$ , oder  $c_2$ . Da der Kontraktus  $\partial k_1$  gleichzeitig auch den Widerstandskoeffizienten  $a$ , herstellt, folgt daraus, dass  $\sigma_1 = \frac{P}{F} \left( 1 + \frac{a}{k_1} \right)$  gleich Null wird, falls  $P$  im Sinne von  $k_1$  angreift. Man hat dann  $a = \partial k_1 = -k_1$ .

Behachten wir nun einen Stab, dessen Längsfächern durch die Form  $a$ , exzentrische Kräfte  $P$  gehindert werden, so ist für die zwischenliegenden Stabquerschnitte die Elastizität  $a$  ebenfalls gleich  $a_0$ , wenn der Einfluss der Stabbiegungen auf  $a$  vernachlässigt werden kann, wie das bei kurzen Stäben der Fall ist.

Hierfür sind die bisher entwickelten Formeln direkt anwendbar.

Der Stab muss einen beständigen Querschnitt haben, das  $\sigma_{\text{max}} = k$ .

Bei längeren Stäben muss die Vergrößerung der Elastizität durch die Verkrüpplung berücksichtigt werden. Innerhalb der Elastizitätsgrenze lautet die Differentialgleichung der elastischen Linie:  $E \cdot F \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} = P \cdot y$ , woraus die Gleichungslinie:

$$y = a_0 \cdot \cos \left( \frac{E \cdot F}{P} \cdot x \right) \quad (\text{der elastischen})$$

Den Biegsungspfeil in der Mitte ( $=a$ ) erhält man mit Hilfe der Bedingung  $y = a_0$  für  $x = 0$  zu  $a = \frac{a_0}{\cos \frac{E \cdot F}{P} \cdot \frac{a}{2}}$ .

Wählt  $P$  in einer Längsebene, so erhält man aus Gleichung 53) den Absolutwert der größten Druckspannung zu  $\sigma = \frac{P}{F} \left( 1 + \frac{a}{w} \right)$ . Setzt man seinen Maximalwert  $P$ , im Augenblick des Bruches, wo  $\sigma = \text{Druckfestigkeit } K$ , her, so ergibt sich zu:

$$P = F \cdot K \left( 1 + \frac{a}{w} \right) = F \cdot K \left( 1 + \frac{a_0}{w \cdot \cos \left( \frac{E \cdot F}{P} \cdot \frac{a}{2} \right)} \right) \quad 61)$$

an welcher Gleichung  $P$ , durch Probieren zu ermitteln ist. Bei ausreicher Sicherheit ist dann die zulässige Druckkraft  $P = \frac{1}{K} \cdot P$ .

Angenähert kann man den erforderlichen Querschnitt  $F$  setzen:

$$F = F_0 + F_1, \text{ wo } F_0 = \frac{P}{K_0} \text{ entspricht einer zentrischen Druckkraft } P,$$

$$F_1 = \frac{P \cdot a}{w \cdot K} \text{ entspricht einem Biegmomoment } P \cdot a \quad 62)$$

wenn  $K_0$  die zulässige spezifische Druckspannung,  $K$ , die zulässige Biegespannung ist. Existiert dann,  $w$  übersticht.

$$F = P \left( \frac{1}{K_0} + \frac{a_0}{w \cdot K} \right) \quad 63)$$

Diese Formel ist genau richtig an den beiden Grenzen, d.h. für  $a_0 = 0$  (zentrischer Druck) ist  $F = \frac{P}{K_0}$  und für  $w = P \cdot a_0$  (reine Biegung) ist  $F = \frac{P}{4 \cdot K} = \frac{P \cdot a_0}{w \cdot K}$ .

Zwischen den Grenzen gibt die Formel mit genügender Annäherung den erforderlichen Querschnitt. Setzt man  $\frac{1}{k} = \frac{k_0}{k \cdot k_0}$ , so hat man:

$$F = \frac{P}{k_0} \left( 1 + \frac{k_0}{k} \frac{a_0}{w} \right) \quad 64)$$


Womit das Verhältnis  $\frac{k_0}{k}$  etwa nach der Formel 51 e) genommen werden kann. Nimmt man  $\frac{k_0}{k} = 1$ , so erhält man etwas zu ungünstig:

$$F = \frac{P}{k_0} \left( 1 + \frac{a_0}{w} \right) \quad 65)$$

### e. Exzentrische Zugbeanspruchung.

Hierfür sind die Gleichungen 52-60 mit Berücksichtigung der geänderten Spannungsrinne direkt verwendbar. Die ungünstigsten Querschnitte sind die Endquerschnitte, für welche die Elastizität bekannt ist  $a = a_0$ . Bei den mittleren Querschnitten wird die Elastizität durch die Biegung des Stabes verringert, sonst deren Ausprägung gegenüber den Endquerschnitten vermindernt. Außenhalb der Elastizitätsgrenze ergeben die fraglichen Gleichungen etwas zu ungünstige Werte für die Spannungen, als den früher bei der Biegebeanspruchung erwähnten Gründen.

Fig. 49



### f. Beanspruchung auf Schub (abscheren)

Die auf den Stabquerschnitt wirkenden äusseren Kräfte reduzieren sich auf die Nette Kraft  $S$ , welche in den einzelnen Punkten des Querschnitts Tangentialspannungen  $\tau$  erzeugt. Bezeichnet man die Komponenten derselben parallel  $a$  mit  $t$ , so muss sein

$$Q = S \cdot d \cdot f \quad \text{66)}$$

Bezüglich des Verteilungsgesetzes von  $t$ , nimmt man bei Berechnung von Nieten, Schrauben, Keilen etc. in der Regel an, dass  $t_0$  in allen Punkten des Querschnitts gleichgross und parallel  $a$  gerichtet sei, so dass also  $t = t_0$ ,  $a = S \cdot F$ ;  $t = \frac{Q}{F}$  (67) eine Annahme, welche gut mit den Festigkeitsversuchen übereinstimmt.

Die Gleichung 66)  $t = \frac{Q \cdot d}{F}$ , welche bei gleichzeitiger Biegeungsbeanspruchung das Verteilungsgesetz von  $t$  angibt, ist hier, wo  $M=0$ , nicht mehr zu bestehen. Sie beruht auf der Annahme, dass die Querschnitte eben bleiben bezw. dass die Normalspannungen  $\sigma$  proportional dem Abstand von der Schwerpunktssachse zunehmen. Diese Annahme ist nun weniger richtig, je mehr der Einfluss von  $b$  gegenüber dem von  $M$  überwiegt, und daher im Grenzfall  $M=0$  ungültig.

### Nietverbindungen.



Fig. 50.

Bei einem eingesetzten Niet erhält beim Erkalten Längsspannungen und presst die Blätter aufeinander, wodurch Reibung zwischen denselben entsteht (ca. 800-1000 kg pro qm Nietquerschnitt). Solange die zu übertragende Kraft  $S$  kleiner als diese Reibung  $R$  ist, wird der Niet nicht auf abscheren in Anspruch genommen. Erst wenn  $S > R$ , wird der Rest  $S - R$  durch Schubspannungen des Niets übertragen. In der Anwendung ist  $S$  meist kleiner als  $R$  bei gut geschlagenen neuen Nieten; erstrebbar daher, in denselben keine Schubspannungen infolge der Kräfte  $S$  auf. Da jedoch auf durchgehend sattlose Nietarbeit nicht geachtet werden kann, außerdem einzelne Nieten durch Erschütterung los werden können, so sieht man beim Berechnen der Nieten in der Regel von der Wirksamkeit der Reibung ab, und nimmt an, die ganze Kraft  $S$  werde durch Schubspannungen des Niets übertragen. Die Reibung bildet dann noch eine Art Reserve für sonstige nicht in Betracht geführte Einflüsse.

### Einschmittiger Niet.




Fig. 51.

Soll die Schubspannung des Niets die zulässige Spannung  $t$  nicht überschreiten, so kann ein einschmittiger Niet höchstens eine Kraft  $S = \frac{\pi d^2}{4} \cdot t$  übertragen. Soll der Druck auf die Nietlochwand

den Betrag  $K''$  nicht überschreiten, so kann der Niet höchstens die Kraft  $S = S \cdot d \cdot f \cdot K''$  übertragen.

Summatisch der Werke von  $t$  und  $K''$  muss zwischen Schweißeisen und Flüssereisen unterschieden werden.

### Schweißeisen

### Flüssereisen

Nach Vorstehendem kann mit Rücksicht auf die bessere Qualität des Nietmaterials gesetzt werden

$$\text{a)} t = 0,9 K$$

wo  $K$  der zulässige Spannungskoeffizient für die Beanspruchung der Arbeit Eisenart auf Zug oder Druck ist.

Für den Druck auf die Nietlochwand ist zu setzen:

$$\text{a)} K = 2,5 t = 2,25 K$$

$$\text{b)} K'' = 2,8 t = 2,65 K$$

Das hohe Maß von  $K''$  ist in der besonderen Form der gebrochenen Körper begrenzt. — Bei gleicher Sicherheit gegen Druck und Schub müssen sein:

$$\text{a)} \frac{\pi d^2}{4} \cdot t = d \cdot d \cdot 2,5 t$$

$$\text{b)} \frac{\pi d^2}{4} \cdot t = d \cdot d \cdot 2,65 t$$

$$68\text{a}) d \cdot d \cdot t = 3,25$$

$$68\text{b}) d \cdot d \cdot t = 3,65$$

Für  $d < 3,25$  gilt:

$$69\text{a}) S_r = \frac{\pi d^2}{4} \cdot t = 0,7 d^2 \cdot K$$

Für  $d < 3,65$  gilt:

$$69\text{b}) S_r = \frac{\pi d^2}{4} \cdot t = 0,63 d^2 \cdot K$$

Für  $d > 3,25$  gilt:

$$70\text{a}) S_r = d \cdot d \cdot K'' = 2,25 d \cdot d \cdot K$$

Für  $d > 3,65$  gilt:

$$70\text{b}) S_r = d \cdot d \cdot K'' = 2,65 d \cdot d \cdot K$$

Zur Regel ist  $d < 3,25$  resp.  $3,65$ , also nicht bei einschmittigen Nieten in der Regel Gleichungen 68a) resp. 68b) maßgebend.

### Zweischmittiger Niet.



Bei den Gleichungen liefert dasselbe Resultat für:

$$\text{a)} \frac{\pi d^2}{2} \cdot t = d \cdot d \cdot 2,5 t$$

$$\text{b)} \frac{\pi d^2}{2} \cdot t = d \cdot d \cdot 2,65 t$$

$$71\text{a}) d \cdot d \cdot t = 1,65$$

$$71\text{b}) d \cdot d \cdot t = 1,85$$

Für  $d < 1,65$  gilt:

$$72\text{a}) S_r = \frac{\pi d^2}{2} \cdot t = 1,44 d^2 \cdot K$$

Für  $d < 1,85$  gilt:

$$72\text{b}) S_r = \frac{\pi d^2}{2} \cdot t = 1,26 d^2 \cdot K$$

Für  $d > 1,65$  gilt:

$$73\text{a}) S_r = d \cdot d \cdot K'' = 2,25 d \cdot d \cdot K$$

Für  $d > 1,85$  gilt:

$$73\text{b}) S_r = d \cdot d \cdot K'' = 2,65 d \cdot d \cdot K$$

Meist ist  $d > 1,6 \text{ d}$  resp.  $1,8 \text{ d}$ ; also sind bei zweischichtigen Nieten, meist die Gleichungen 73<sup>a)</sup> und 73<sup>b)</sup> maßgebend.

### Annäherung eines Stabes an einen andern.




Fig. 53.

Sind in Niete vorhanden, und nimmt man an, dass sich die Stabkraft gleichmäßig auf diesen verteile, so kann man schreiben:  $F = n \cdot S_i \cdot t$ ,  $n = \frac{v}{S_i}$ .

wo  $S_i$  den vorstehenden Gleichungen zu entnehmen ist; man erhält, indem

die erforderliche Nietzahl.

### I. Einschichtige Nieten.

$$\text{wenn } d < 3,2 \text{ d} \\ 74^a) \quad n = \frac{F}{0,7d^2 K} = \frac{F}{0,7d^2}$$

$$\text{wenn } d > 3,2 \text{ d} \\ 74^b) \quad n = \frac{F}{2,25d \cdot d \cdot K} = \frac{F}{2,25d \cdot d}$$

$$\text{wenn } d > 3,2 \text{ d} \\ 74^{b)*} \quad n = \frac{F}{2,25d \cdot d \cdot K} = \frac{F}{2,25d \cdot d}$$

$$\text{wenn } d > 3,2 \text{ d} \\ 74^{b)*} \quad n = \frac{F}{2,25d \cdot d \cdot K} = \frac{F}{2,25d \cdot d}$$

### II. Zweischichtige Nieten.

$$\text{wenn } d < 1,6 \text{ d} \\ 75^a) \quad n = \frac{F}{1,4K \cdot d^2} = \frac{F}{1,4d^2}$$

$$\text{wenn } d < 1,8 \text{ d} \\ 75^b) \quad n = \frac{F}{1,26K \cdot d^2} = \frac{F}{1,26d^2}$$

$$\text{wenn } d > 1,6 \text{ d} \\ 75^{b)*} \quad n = \frac{F}{2,25d \cdot d \cdot K} = \frac{F}{2,25d \cdot d}$$

$$\text{wenn } d > 1,8 \text{ d} \\ 75^{b)*} \quad n = \frac{F}{2,25d \cdot d \cdot K} = \frac{F}{2,25d \cdot d}$$

wo  $F$  gleich dem nutzbaren Stabquerschnitt  $= \frac{S_i}{K}$  ist.




Fig. 54.

Somit die Nieten nicht aus dem Stab ausschließen, muss deren Abstand in der Kraftrichtung so gross gewählt werden, dass die in den entstehenden Schlitzflächen aufgetretenen Schubspannungen unter den zulässigen Werte  $t_s$  bleiben.

Rechnet man zur Sicherheit die Länge der Schlitzfläche um gleich den gleichen Abstand  $e$ , so muss sein:

Bei einschichtigen Nieten:  $S_i = \frac{\pi d^2}{4} t = 20 S_i t$ ;  $t$  für Stab aus Schneiseisen längs der Holzfaser etwa  $0,7 t$ , wo  $t$  die für die Nieten zulässige Schubbeanspruchung ist. Bei schneiseisernen Blechen und bei Eisenen lässt sich setzen  $t_s = 0,9 t$ .

Für Schneiseisenstäbe hat man nun  $\frac{\pi d^2}{4} t = 20 S_i 0,7 t$ ;  $e = \frac{\pi d^2}{560} = 0,56 \frac{d}{\pi} \cdot d$

Für Bleche und Flüssseisen

$$e = 0,44 \frac{d}{\sigma} \cdot d \quad \left\{ 76 \right.$$

Bei zweischichtigen Nieten:  $S_i = d \cdot d \cdot 2,5 t = 20 S_i t$ ,

Für Schneiseisen folgt .....  $e = 1,8 d$

Für Bleche und Flüssseisen .....  $e = 1,4 d$  } 77)

Die Nietteilung  $v$  und den Nietabstand  $d$  vom Rand erhält man dann schliesslich aus den Gleichungen:

$$d = e + d; \quad v = e + \frac{d}{2} \quad \left\{ 78 \right.$$



Zu bemerken ist, dass bei Festigkeitsversuchen die Nieten stets in einer nicht wie vor oben angenommen in zwei Platten anzuschliessen, was durch das Auftreten starker Biegungsspannungen zu erklären ist. Doch liefern vorstehende Gleichungen im allgemeinen ausreichende Dimensionen. Bei Blechen ist nach Tafelmajors Versuchen ausreichende Sicherheit vorhanden, wenn  $d_0 = 2d$  (eineseitige Anordnung vgl. Fig. 55) oder  $d_0 = 1,6d$  (beidseitige Anordnung, vgl. Fig. 56).

Wählt man für die Ausführung nicht unter  $3d$ , muss  $d = 10d$  oder auch  $16d$ . Für die Bandentfernung  $e_0$  senkrecht zur Kraftrichtung kann man schreiben

$$\text{wenn } e_0 = 1,5d, \quad \text{und } e_0 = 2,5d; \quad \text{in Ausnahmefällen } 5 \text{ bis } 4d.$$

Die Nieten sind möglichst symmetrisch zur Stabachse zu gruppieren, zum mindesten jedoch so stark, dass ihre Schwerlinie mit der Stabachse zusammenfällt. Andernfalls verteilt sich die Kraft  $F$  ungleichmäßig

auf die einzelnen Nieten.



Bei Stahlrohren empfiehlt sich nebenstehende (Fig. 57)

dreiecksgruppierung, da bei derselben Stabquerschnitt nur um einen Nietquerschnitt geschränkt wird. — Bei Druckköpfen findet theoretisch keine Nietverschärfung statt, da die Kraft direkt in den Niet übergeht. Man bringt trotzdem in der Regel die Nietlöcher in Abzug, um für Druckstäbe keine kleinere Überschreitung zu erhalten als für die entsprechenden Zugstäbe.

Um bei grösseren Nietzahlen die Gruppierung entsprechend zu erweitern, wendet man häufig nebenstehendes graph. Verfahren an, in dem man sich den Stab in  $n$  Bänder zerlegt denkt, welche um die  $n$  Nieten geschnitten sind. Bandbreite  $b = \frac{L}{2n}$ ,

wobei  $L$  nutzbare Stablänge. Unter den Nieten verteilt sich jeweils das Band auf die bisher berechnete  $\frac{b}{2}$  Breite  $e$ .

In gewissen Fällen ist die Annahme einer gleichmässigen Verteilung der Kraft

Fig. 57.



auf alle Nieten genügend ungenau. Wird ein schwacher Stab an einen sehr starken mit hintereinander stehenden Nieten angeleitet, so kann sich dasselbe zwischen 1 und 3 nur wenig, und zwar soviel, als die Deformation der Nieten erlaubt, verlängern, da der starke Stab sich verhältnismäßig nur wenig ausdehnt. Die Länge  $\ell_3$  bleibt daher gleich unverändert, die zugehörige Dehnung ist sehr klein, und somit auch die Spannung der betreffenden Niete. Der größte Teil der Kraft  $S$  muss daher durch Niet 1 gehen, 2 und 3 erhalten nur wenig.




Fig. 60.



Fig. 61.

Ahnliche Verhältnisse treten auch bei gleich starken Stäben auf, falls viele Nieten hintereinander angeordnet sind. Bei 6 Nieten z.B. und gleichmäßiger Verteilung der Kraft  $S$  auf dieselben müsste auf der Strecke  $\ell_5$  unten eine Kraft  $5 \cdot S$  und auf der Strecke  $\ell_6$  oben eine Kraft  $1 \cdot S$  wirksam sein, was jedoch mit Rücksicht auf die hierbei auftretende ungleiche Dehnung verbreite Tabstreifen nicht möglich ist. Es muss daher in Wirklichkeit eine anteile, ungleichmäßige Kraftverteilung stattfinden.




Fig. 62.

Nur bei zwei Nieten hintereinander ist theoretisch eine gleiche Kraftverteilung möglich, da dann zwischen den Nieten oben und unten eine gleiche Kraft  $\frac{S}{2}$  wirksam ist. Bei mehr Nieten treibt eine ungleiche Kraftverteilung ein, die jedoch durch das Nachgeben der das Loch nicht völlig ausfüllenden Nieten, kleinen Rütteln der Bleche aufeinander und durch starke Zusammendrückungen der stärker beanspruchten Nieten mehr oder minder gemildert wird.

Günstig wirkt sich hier die früher erwähnte Dreiecksgruppierung der Nieten, da hierbei die Tabquerschnitte annähernd proportional von denselben gegenüberliegenden Kräften sind, somit über die ganze Länge der Verbindung ähnliche Dehnungen im besten Stab entstehen, falls sich die Kraft  $S$  gleichmäßig auf die Nieten verteilt.

### Stossverbindung von Blechen und Stäben.



Die Nietzahl ist bei verschiedenen Stoßdeckungen nach den für höheren Regeln zu berechnen, da es sich auch hier um Anleitung eines Stabes an einen anderen handelt. Wenn möglich, ist doppelte Verlaschung anzuwenden, um die Kraft  $S$  nicht aus ihrer Richtung abzulenken und Biegungen zu vermeiden. Rütteln ist dieselbe meist billiger, weil sie weniger Nieten (weisschnittig) erfordert. Einseitige Verlaschung wird dann

angewandt, wenn für eine doppelte der Platz fehlt. Überlappungen werden meist nur bei Kesseln und Reservoirs ausgeführt; bei Baukonstruktionen sind sie möglichst zu vermeiden. Selbstverständlich müssen die Längenschnittsfläche der zu übertragenden Kraft entsprechen.

Indirekte Stoßdeckung (verdeckter Stoß) funktioniert, wenn die Stoßdeckung nicht direkt auf dem Stoß liegt, sondern durch Zwischenlagenbleche vom selben getrennt wird. (In nebenstehender Skizze  $m=2$ ).




Fig. 66.1

Durch die in Zwischenblechen hindurch in die Stoßlasche  $\ell_2$  übergeführten Nieten sieht man wie leichter von der Nietreibung ab, so kann dies nur dadurch geschehen, dass ausschließlich die einzelnen Tabkräfte  $S$  von Platte zu Platte versetzt werden; unter Beanspruchung der Nieten auf Abscheren (siehe punktierte Linien der Skizze!) eine direkte Versetzung des unteren in die Stoßlasche ist nicht möglich, da die Nieten keinen Biegungs widerstand, sondern nur Schub widerstand leisten können. Für Versetzung der ( $m+1$ ) Kräfte  $S$  sind aber ( $m+1$ )-er Nieten erforderlich, wenn  $n$  = Nietzahl bei direkter Stoßdeckung. Existiert dieselbe Nietzahl, welche erforderlich wäre, wenn außer Platte  $\ell_1$  auch die zwischenliegenden Platten in nebenstehender Weise gestossen wären, wobei jeweils die übereinstehende obere Platte als direkte Stoßdeckung der darunterliegenden Nieten würde. Da in Wirklichkeit jedoch die Verhältnisse günstiger liegen, weil nur eine Stoßfuge vorhanden ist, und mit Rücksicht auf den günstigen Einfluss der Nietreibung begnügt man sich meist mit einer geringeren Nietzahl

$$n_1 = ca. n \cdot (1 + 0,3 m)$$

Fig. 66.2




Fig. 66.2

Bei breiten Stäben könnte die Druckübertragung durch direkte Berührung der Stoßflächen hergestellt werden; die Verlaschung würde dann nur zur Sicherung des Stoßes gegen seitliche Kräfte dienen, und betrifft dementsprechend nur wenige Nieten. Da jedoch auf exakte Berührung der Stoßflächen in praktisch nicht sicher gerechnet werden kann, so macht man in der Regel die Verlaschung stark genug zur Übertragung des vollen Druckes, und lässt höchstens beim vertikalen Stoß eine noch weitere Reduktion der Nietzahl  $n$ , z.B. - Bei amerikanischen Brücken ist bisweilen die ganze Druckübertragung durch direkte Berührung herstellbar.



Fig. 67

Bei breiten Stäben könnte die Druckübertragung durch direkte Berührung der Stoßflächen hergestellt werden; die Verlaschung würde dann nur zur Sicherung des Stoßes gegen seitliche Kräfte dienen, und betrifft dementsprechend nur wenige Nieten. Da jedoch auf exakte Berührung der Stoßflächen in praktisch nicht sicher gerechnet werden kann, so macht man in der Regel die Verlaschung stark genug zur Übertragung des vollen Druckes, und lässt höchstens beim vertikalen Stoß eine noch weitere Reduktion der Nietzahl  $n$ , z.B. - Bei amerikanischen Brücken ist bisweilen die ganze Druckübertragung durch direkte Berührung herstellbar.


Die Läden sind sehr kurz und dienen dann nur zur Sicherung gegen zufällige seitliche Kräfte. Die Zahl der Nieten wird dabei schätzungsweise angenommen.

Die Größe des Schuhmessers  $d$  wählt bei Brückenkonstruktionen in der Regel nach empirischen Formeln gewählt.


Häufig  $d = 2s$ , besser  $d = s+1$ , wo  $s$  die Blechstärke ..... 80)

Variiert im Brückenbau unter normalen Verhältnissen etwa zwischen 0,6 bis 2,0 cm,  $d$  von 1,6 - 3,0 cm. Für ein und dieselbe Brücke wählt man aus praktischen Gründen nur wenige Nietarten an, deren Schuhmesser den am häufigsten vorkommenden Eisenstärken  $s$  entsprechen.

Die Spaltlänge des Niets bleibt meist unter  $3d$ , ausnahmsweise steigt sie bis  $5d$ .



Mehrstiflige Nieten kommen selten vor; zur Berechnung sind diese eben in eine entsprechende Zahl ein- und zwischengeschalteter Nietstücke aufzulösen. Die sich hierbei ergebenden Maximalwerte sind maßgebend. Bei Reservenieten wählt man, falls die Festigkeitsverhältnisse keine ungünstigeren Resultate ergeben, aus praktischen Gründen folgende Dimensionen:



$$s = 3 - 4 \text{ mm}$$

$$d = 10 \text{ mm}$$

$$5-6 "$$

$$= 12 "$$

$$7-8 "$$

$$= 15 "$$

Nietabstand  $d = 37 \text{ mm}$  (wassericht).

$$= 45 "$$

$$= 52 "$$

Konische Schrauben sind wie Nieten zu berechnen.

Gewöhnliche Schrauben sind wegen mangelnder Reibung, nicht ganz genauer Bohrung etc. ungünstiger beansprucht als Nieten. Man wählt mindestens  $10\%$  mehr Schrauben als Nieten gleichen Schuhmessers, d.h. man setzt  $t \leq 0,8 K$  (Schweiseisen),  $K \leq 2K$ ,  $t \leq 0,7 K$  (Flieseisen).

Bei vertikalem Stoß ist die Schraubenanzahl etwa  $n_1 = n_2 (1 + 0,5 \text{ mm}) / \text{h} \approx n_2 (1 + \text{h})$ .

Keile: Schweiseisen  $t = 0,8 K$ ; Stahl  $t_s = 1,2 K$ ;  $K = 1,5 - 2 K$ . Berechnung der Keile nach den gleichen Grundsätzen wie die der Nieten bez. Gelenkbolzen.

$K$  bedeutet hierbei die Zugspannung für Schweiseisen.

Gelenkbolzen: Schweiseisen:  $A = 0,8 K$        $K = \text{Zugfestigkeit der zugehörigen Schweiseisen}$   
Stahl                   $A_s = 1,2 K$       }  
Lochwand             $K_s = K \text{ bis } 2 K$       Stäbe.

je nachdem man mehr oder weniger Wert auf die Beweglichkeit der Verbindungslegung legt. Gewöhnlich liegt  $K_s$  zwischen den Grenzen 1,2 bis 1,5 K. Sofern auch die Zugfestigkeit des Bolzens in Betracht kommt, ist für Stahl  $K_s = 1,5 K$  zu wählen.

Bei Bohrungen soll sein nach Tinkler:

$$b' = \frac{1}{2} b + \frac{1}{3} d ; \quad b'' = \frac{1}{2} b + \frac{2}{3} d .$$




Bei früher Herstellung des Linges kann  $b'' = b$  gesetzt werden.

Bei Berechnung der Bolzen auf Zugfestigkeit kann man zur Sicherheit annehmen, dass die belasteten Kräfte  $S$  jeweils in Stabmitte wirken.

Periodische Nachrechn.

November 1907.



A sketch sketch.

N11< 17270461 090

UB Karlsruhe