



Hs 85



22330
20000
18
16
14
12
10000
8
6
4
2
0
N. 12. Stempel 12,0 mm
Blech 20,2 mm
18300
5205 Felder
8157 "
14920 "
5,5
8,4
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



17000
16
14
12
10000
8
6
4
1
0
N. 2. Stempel 12,0
Blech 14,55
13300
2167 Felder
3722 "
7577 "
3,0
5,0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



21360
20
18
16
14
12
10000
8
6
4
2
0
N. 4. Stempel 12,0 mm
Blech 18,0 mm
17200
3387 Felder
6743 "
12527 "
4,1
7,3
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



19500
18
16
14
12
10000
8
6
4
2
0
N. 3 Stempel 12,0 mm
Blech 18,0 mm
15200
2839 Felder
4887 "
9979 "
3,55
5,85
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



18000
16
14
12
10000
8
6
4
2
0
N. 15 Stempel 12,0 mm
Blech 15,1 mm
14000
2682
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



16180
14
12
10000
8
6
4
2
0
N. 1 Stempel 12,0 mm
Blech 12,1 mm
12000
1796 Felder
2754 "
5191 "
mm 1 mm zu kurz.
2,6
4,0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


12620
10
8
6
4
2
0
N. 13 Stempel 12,0
Blech 10,2
9900
1087 Felder
1812 "
3813 "
2,05
3,45
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


14500
12
10000
8
6
4
2
0
N. 14 Stempel 12,0 mm
Blech 11,95
10500
1540 Felder
2473 "
5131 "
2,6
4,2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


11070
10000
8
6
4
2
0
N. 49. Stempel 12,0 mm
Blech. 8,6 mm
9000
711 Felder
1796 "
2646 "
1,6
2,1
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
1 2 3 4 5 6 7 8


8330
6
4
2
0
N. 50 Stempel 12,0 mm
Blech 6,15 mm
6000
384 Felder
655 "
1835 "
1,15
1,8
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
1 2 3 4 5 6 7 8


N. 52. Stempel 12,0
Blech 2,7
4000
2
1132 Felder
93
0 1 2 3
N. 51. Stempel 12,0
Blech 3,7
5150
4
2
174 Felder
0,75
0 1 2 3