

DIE
W E R K Z E U G M A S C H I N E N
der
M A S C H I N E N F A B R I K E N
zur Metall- und Holzbearbeitung

von
J. H A R T

Professor des Maschinenbaues an der grossh. polytechnischen Schule
in Karlsruhe.

60 lithographirte Tafeln.

HEIDELBERG
VERLAGSBUCHHANDLUNG VON FRIEDRICH BASSERMANN

1867.

Lith. Anst. v. L. Geissendorfer, Karlsruhe.

119/50

UB KARLSRUHE
III J
116
nebst 5 Kt.

DIE
W E R K Z E U G M A S C H I N E N
der
M A S C H I N E N F A B R I K E N
zur Metall-und Holzbearbeitung.

von

J. H A R T

Profesor des Maschinenbaues an der grossh. polytechnischen Schule
in Carlsruhe.

60 lithographirte Tafeln.

H E I D E L B E R G

VERLAGSBUCHHANDLUNG VON FRIEDRICH BASSERMANN


1867.

Lith. Anst. v. L. Geissendorfer, Carlsruhe.

Kleine Prismadrehbank

Hart, Werkzeugmaschinen

Taf. I.




gez. v. E. Blum.

Lith. v. L. Weisenböcker, Carlsruhe

Größere Fußdrehbänke.

Hart, Werkzeugmaschinen

Taf. II




gez. v. J. Lersch.

Lith. v. L. Geisendorfer, Carlsruhe.

Kleine Maschinendrehbänke.

Hart, Werkzeugmaschinen


Taf. III.



Grössere Paralleldrehbank

Hart, Werkzeugmaschinen

Taf. IV.




gez. v. W. Grossmann

Lith. v. L. Geisenhoffer, Carlsruhe

Drehbank mit Selbstgang und gekröpftem Bett.

Hart, Werkzeugmaschinen.

Taf. V




gez. v. W. Paetz.

Lith. v. L. Geisendorfer, Carlsruhe.

Lange Drehbank
zum Abdrehen von Transmissionswellen.

Hart, Werkzeugmaschinen

Taf. VI.



gez. v. Ferd. Voth.


Lith. v. L. Gieseler & Sohn, Carlsruhe.

Scheibendrehbank mit verstellbarem Bett

aus der Carlsruher Maschinenfabrik.

Hart, Werkzeugmaschinen.

Taf. VII.




gez. v. K. Pfäumer.

Lith. v. L. Geisenhöfer, Karlsruhe.


Scheibendrehbank mit verstellbarem Bett. aus der Carlsruher Maschinenfabrik.

Hart, Werkzeugmaschinen


Taf. VIII



Große Scheibendrehbank mit Querbett.



Große Scheibendrehbank mit Querbett.




Masstab 1/20 der natürl. Grösse.

Große Räderdrehbank für Lokomotivtriebräder.

Hart, Werkzeugmaschinen


Taf. XI.



Große Räderdrehbank für Locomotivtriebräder

Hart, Werkzeugmaschinen

Taf. XII














Räderdrehbank für Tender und Waggonräder

von Richard Hartmann, Chemnitz.

Hart, Werkzeugmaschinen.

Taf. XIII




1:25. d. nat. Grösse
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Centim.

Vertikalbohrmaschinen. Aeltere Construction.

Hart, Werkzeugmaschinen.


Taf. XIV



Vertikalbohrmaschine mit drehbarem Bohrtisch.

Hart. Werkzeugmaschinen

Tab. XV




gez. v. J. Radermacher.

Lith. v. L. Giesendörfer, Carlsruhe

Vertikalbohrmaschine mit Säulengestell.

Hart, Werkzeugmaschinen

Taf. XVI




Gez. v. A. Rosenbroyer.

Lith. v. L. Geisendörfer, Carlsruhe

Vertikalbohrmaschine mit Hohlgußgestell.

Hart, Werkzeugmaschinen

Taf. XVII



















Gez. Jgnaz Mayer.

Lith.v.L. Geisendörfer, Carlsruhe


Wand-Bohrmaschinen.

Wart, Werkzeugmaschinen.

Taf. XVIII




Maafstab 1:10 d. nat. Grösse



Radial-Bohrmaschine. (System Whitworth.)

Hart, Werkzeugmaschinen.

Taf. XIX.




gez. v. Ad. Müller

Lith. v. L. Geisendorfer, Carlsruhe.

Radial-Bohrmaschine ohne Vertikalschlitten

Hart, Werkzeugmaschinen

Taf. XX




get. Friedr. Bischof.

Lith. v. L. Geissendörfer, Carlruhe


Wand-Radialbohrmaschinen.

Hart, Werkzeugmaschinen



Langloch-Bohrmaschine


von Collet u. Engelhard in Offenbach.



Langloch-Bohrmaschine (System Whitworth)


Mart, Werkzeugemaschinen

Tafel XXIII



SWW 227.12.18

SWW 227.12.18












Bohr- und Fraismaschine


von Collet u. Engelhard in Offenbach.


Hart, Werkzeugmaschinen.

Taf. XXV.



Maßstab 1:10 d. nat. Grösse





10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 Centim. 1:18 d.nat. Grösse.

1:22 d.nat. Grösse 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Centim.


gez. v.H.Kremsner

Lith. v.L. Geisendorfer, Carlsruhe.

Kleine Vertikal-Cylinderbohrmaschine.

Hart, Werkzeugmaschinen.

Taf. XXVII.




gez. v. H. Park.

Lith. v. L. Geisenhöfer, Carlsruhe.

Große Vertikal-Cylinderbohrmaschinen.

Haar, Maschinenmaschinen

Taf. XXVIII



Lith. v. I. Geiseler'scher Verlag

erw. J. Hart.

Kleine Handhobelmaschine.

Hart, Werkzeugmaschinen.

Taf. XXIX











Fig. 12.




Maafsstab $\frac{1}{10}$ nat. Gröfse.



Kleine Feilmaschine.

Hart, Werkzeugmaschinen.

Taf. XXX.




gez. v. A. Rosenbröyer

Lith. v. L. Weisendörfer, Carlsruhe

Grosse Feilmaschine mit zwei Supports. (System Whitworth.)

Hart, Werkzeugmaschinen.


Taf. XXXI



Kleine Planhobelmaschine mit Kurbelbewegung.

Hart, Werkzeuginnen

Taf. XXXII




Gen. v. R. Lade.

Lith. v. L. Geisendörfer, Carlsruhe

Kleine Planhobelmaschine mit Zahnstangenbewegung.

Hart, Werkzeugmaschinen


Taf. XXXIII.



Große Planhobelmaschine

Mart, Werkzeugmaschinen.


Taf. XXXIV.



Große Planhobelmaschine

Hart, Werkzeugmaschinen

Taf. XXXV



gez v. M.J. Aufsem

Lith. v. L. Reissendorfer, Carlsruhe

Planhobelmaschine mit springendem Stahl (System Whitworth)

Hart, Werkzeugmaschinen:

Taf. XXXVI







Fig. 1.




Fig. 7 (1/10 d. n. Gr)




Fig. 8.






Fig. 4.




Maafsstab 1:20 nat. Gr.




Planhobelmaschine mit springendem Stahl (System Whitworth.)

Hart, Werkzeugmaschinen.

Taf. XXXVII.



Kleine Stanzmaschine mit einfacher Kurbelbewegung.



10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Decim. B. d. N.

Kleine Stanzmaschine mit schnellem Rückgang.

Hart, Werkzeugmaschinen.

Taf. XXXIX.

Fig. 9.




Fig. 1.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 5.




Fig. 4.





Fig. 6.



10 D.M. 1/3 d.nat. Gr.

Große Stanzmaschine mit verstellbarem Tisch

Hart, Werkzeugmaschinen.

Taf. XL.

